



SEAT Leon ST 1.8 TSI FR Connect
2016 - 132 kW / 180 PK - Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VSSZZZ5FZGR225265
Eerste registratie	19-10-2016
APK geldig tot	15-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	195.177 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	195.177 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.798
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	134
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	132 kW / 180 PK	Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	195.177 km	Ja

Opties & accessoires [9](#)

Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
			Schuif / open dak

Aanwezig bij voertuig [1](#)

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2021

Schades (32)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing




Omschrijving

Tijdens beperkte testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd, zoals: met koude start loopt de motor onstabiel. Ook zijn er diverse meldingen in het geheugen.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing



Omschrijving

Ruitenwisher vloeistoftank lek

Technische schade - Technisch

Soort schade
Geluid
Oplossing



Omschrijving

Zit een uitlaat klep onder

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing



Omschrijving

Diverse onderdelen van het voertuig liggen in laadruimte

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft bijna olieservice nodig.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Storing in start stop systeem

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Schuifkanteldak sluit nu en dan niet goed ivm aanlopen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stuur staat scheef

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 15 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 8 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-10-2016	Eerste toelating	
28-03-2022	Registratie datum goedkeuring	
01-04-2022		Autobedrijf
18-04-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Autobedrijf
24-04-2022		Autobedrijf
16-06-2022		Particulier
12-09-2025		Autobedrijf
22-09-2025		Particulier
27-09-2025		Autobedrijf
18-10-2025		Particulier
28-10-2025		Autobedrijf
28-10-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
15-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem
armsteun voor	audio-navigatie full map	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	boordcomputer
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	dimlichten automatisch
elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	hill hold functie

hoofd airbag(s) voor

knie airbag(s)

LED achterlichten

lederen versnellingspook

lendesteun(en) verstelbaar

lichtmetalen velgen 17"

mistlampen voor

multimedia-voorbereiding

parkeersensor achter

passagiersairbag

passagiersstoel in hoogte verstelbaar

regensensor

sportonderstel

sportstoelen

stuur leder

stuur multifunctioneel

zij airbag(s) voor

Extra foto's

