

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	206 g/km	9.0	l/100 km
Außerorts:	130 g/km	5.7	l/100 km
Kombiniert:	158 g/km	6.9	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	g/km	N/A	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja es 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	254 g/km	11.2	l/100 km
Mittel	169 g/km	7.4	l/100 km
Hoch	145 g/km	6.4	l/100 km
Höchstwert	174 g/km	7.7	l/100 km
Kombiniert:	175 g/km	7.7	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	g/km	l/100 km	

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf R/R).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H: 7.5Jx17x50.5 235/60R18 Min 98H: 7.5Jx18x50.5 235/55R19 Min 98H: 7.5Jx19x50.5

255/45R20 Min 98H: 8Jx20x52.5 255/40R21 Min 98H: 8Jx21x49.5 255/40R21 Min 98H: 9Jx21x38.5

265/35R22 Min 98H: 9Jx22x43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

046CC0126091



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

0.2.1 Variante:

0.2.2 Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220302

(Datum)

Johan Bogren

Johan Bogren

(Unterschrift)

Eingeschlagen im Bodenblech
vor dem rechten Vordersitz

YV1UZL1VDN1053456

20220302

20220107

e4*2007/46*1220*15

VOLVO

U

UZL1

UZL1VD0?

XC60

IP-2019_246L1D-YV1-1

AT-2021_0004-YV1-1

S-YV1-023

RL-1946SPAHI246D-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA_VEP_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn., nicht automatisiert
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1902 mm 3-4: 1641 mm
5. Länge: 4708 mm
6. Breite: 1902 mm
7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1920 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1200 kg 2. 1240 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4700 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2300 kg
18.1 Zentralachsanhängers: 2300 kg
18.3 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
18.4 Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2 Fremdzündung.
22. Arbeitsverfahren: Vertakl.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Benzin

- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb

27. Höchstleistung 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3 Höchstle Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.4 Höchstle 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): Automatisch

- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifeklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C Hinten: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Drive-by: 69 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 1990 kg
47.1.1 Prüfmasse: 2,610 m²
47.1.2 Querschnittsfläche: 1990 m²
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 122.6 N
47.1.3.0 f₀: 0.235 N/(km/h)
47.1.3.1 f₁: 0.04420 N/(km/h)²
47.1.3.2 f₂:
47.2 Fahrzyklus: 36
47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
47.2.2 Minimalisierungsfaktor (f_{acc}): No
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEPF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
402.6	13.1	9.5	30.7		0.15	1.65E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹

- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Volständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

11	B	02.06.2022	21	9101	22	BRC00024	9	1	2	1	184/5400	180
	J	M1		4	AC			18	4708		1902	
	E	YV1UZ1VDN1053456		3	9			20	1641		--1869	
	D.1	VOLVO						12		10	100	0 -
		U						V.7	175	11	2400	12 2400
	D.2	UZL1						7.1	1200	7.2	1240	7.3 -
		UZL1VD0						8.1	1200	8.2	1240	8.3 -
								11.1	72	11.2	3750	11.3 69
	D.3	XC60						0.1	2300	0.2	750	0.3 5 0.4 -
	2	VOLVO (S)						15.1	235/55R19 105V			
	5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						15.2	235/55R19 105V			
		Kombilimousine						15.3	-			
	V.9	715/2007*2018/1832AP						8	Schwarz	11	9	
	14	EURO6.WLTP:AP:PI/CL M. N1 I						K	e4*2007/46*1220*15			
	9.3	Hybr.Benzin/E						6	07.01.2022	17	K16	GF851539
	10	0008	145	36AP	21	1969		21				
	22											

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Tür hinten links, korrodiert, smart repair




Bild 23 : Tür hinten links, korrodiert, smart repair




Bild 24 : Tür hinten links, korrodiert, smart repair



Bild 25 : Füllflasche abgelaufen




Bild 26 : Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche




Bild 27 : Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche




Bild 28 : Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche




Bild 29 : Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche




Bild 30 : Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4971392
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	Inscription 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	57.411,78
VIN	YV1UZL1VDN1053456
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M GZ1514

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4971392

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115762	31.10.2023	Stoßfänger hinten	1.266,30

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 116 µm bis 136 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Stoßfänger hinten. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2022	Letzte Zulassung	02.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Geländewagen
	B5 (Benzin) 2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZL1VDN1053456	HSN / TSN	9101 / BRC
DAT Europa-Code®	019100750520007	DAT Marktindex	DE00E 6270
Km-Stand abgelesen	35796	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 71700	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x19 (5-Mehrspeichen, Diamantschnitt / Schwarz), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87730	Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid
4219	Fahrassistent-Paket: Driver Assistance
25791	Fahrassistent-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
32086	Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
1702	Licht-Paket
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View


3109 Sitz-Komfort-Paket
2760 Xenium-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.06.2026 bei Kilometerstand 34.960
bis Wartung verbleiben: 28.818 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, (Bild 25)
2. Stoßfänger hinten, Lackläufer, Lackeinschlüsse, wellige Lackoberfläche, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 29, 30)
3. Tür hinten links, eingedellt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Seitenteil hinten links, eingedellt,

Gebrauchsspur (Bild 20, 21)