



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	7/16/2026
Nummerplaat		KM-stand	9952
Chassis	VR1X2DGSRP2800095	Fuel type	
Merk / Model	Citroen DS9		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (220/230V)	☒
Laadkabel (snel)	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Allerlei - Bandenkit - Ontbreekt - Vervangen


INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Slecht geplaatst - Herstellen




Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Deur LA - Sierlijst deur LA - Kras - Polijsten



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	