

Skoda

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJV8NX5SY124912



Descripción

Matrícula 9185MZG	Fecha de matriculación 20/03/2025	Kilometraje 34646 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1984 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 195 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha del encargo 08/06/2026	Fecha de peritación aprobada 09/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Limpieza interior del vehículo	✗ Dirty

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Interior completo / -	Sucio	Limpieza
			
002	Tapa izq maletero / Trasero izquierdo	Ralladura	Smart repair

			
003	Tapa der maletero / Trasero Derecho	Rayado	Smart repair
			
004	Capó / -	Abolladura	Reparar
			
005	Parabrisas / -	Impacto	Smart repair
			
006	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
007	Spoiler / Delantero	Ralladura	Pintar
			
008	Neumático / Delantero Izquierdo Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Desgarro	Sustitución



009	Llanta / Delantero izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Aluminio cepillado	Ralladura	Smart repair
			
010	Puerta / Delantero izquierdo	Ralladura	Aceptable
			
011	Llanta / Trasero izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Aluminio cepillado	Ralladura	Smart repair
			
012	Neumático / Trasero izquierdo Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Desgarro	Sustitución
			
013	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
014	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar

			
015	Aleta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
016	Portón trasero / puerta del maletero / -	Ralladura	Pintar
			
017	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
			
018	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 19 " / Superficie : Aluminio cepillado	Rayado	Smart repair
			
019	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Desgarro	Sustitución
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 19 /	4 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 19 /	4 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 19 /	4 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 19 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Interior completo / - / Sucio



Interior completo / - / Sucio



Interior completo / - / Sucio



Tapa izq maletero / Trasero Izquierdo / Ralladura




Tapa der maletero / Trasero Derecho / Rayado



Capó / - / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Neumático / Delantero Izquierdo / Desgarro



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgarro



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro