DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA6 ST157291	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-178-GX	Odometre	7 502 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.5 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.8 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.2 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm



Dommages extérieurs

2

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.5 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm