addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510904404
Fecha: 24/03/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	28620
Marca:	JEEP	**Modelo:**	COMPASS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	28/02/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Pirelli 235/55/R18 104v 5,1 mm // Neumatico DI Pirelli 235/55/R18 104v 5,2 mm // Neumatico TD Pirelli 235/55/R18 104v 5,3 mm // Neumatico TI Pirelli 235/55/R18 104v 5,4 mm

DAÑOS

Elemento	PARAGOLPES .INF. DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	None

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA NIVEL II

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA NIVEL II

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA NIVEL II

Elemento	PARAGOLPES .SUP.
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL K2

Elemento	TRABAJO DE PREPARACI
Posición	N
Daños	ON PIEZAS A PINTAR


Elemento	PIEZAS PLASTICO: PIN
Posición	N
Daños	TAR/ T.COMPLEMENTARIO

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	239,76 €


FOTOS GENERALES






28620 km
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


Jeep
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


Jeep
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA