Rapport d'inspection



PEUGEOT 208² VU

-

Immatriculation

VIN	VR3UPHMHDM5878197
Kilométrage	33 053 km
Première immatriculation	18/11/2021
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	Berline
Modèle	208² VU	Nbre portes	5
VIN	VR3UPHMHDM5878197	Nbre sièges	2
Première immatriculation	18/11/2021	Transmission	Avant
Kilométrage	33 053 km	Couleur intérieur	Bleu
Catégorie	Vehicule société	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	50	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Opaque
Stockage GPS	HD		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Eté	Tôle	Non
Avant	Droite	5,6 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Eté	Tôle	Non
Arrière	Gauche	5,4 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Eté	Tôle	Non
Arrière	Droite	6,1 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Eté	Tôle	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Bas de caisse ext G

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




Aile AVD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




Bas de caisse ext D

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)






Intérieur

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer




Pare-brise

Type de dommage	Eclat(s)
Mode de réparation	Réparation pare-brise

Rapport d'inspection






Garnit. zone de chargement

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Enjoliveur de roue AVD

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Grille de pare-chocs AV M

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Capot

Type de dommage	**Réglage**
Mode de réparation	**Ajuster**

Rapport d'inspection



Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES




















