INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0404NLF / WBA21EF0005579940 / 5579940

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.868

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0404NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/55/18	102	V	-
TI	MICHELIN	225/55/18	102	V	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0404NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0404NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,57	40,00	526,16 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR	0.40 h.	0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		72,19 €
9. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,53 €
10. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	1.00 h.	4,24	0,00		52,36 €
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.25 h.	9,53	0,00		119,25 €
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
17. Paragolpes tr (zona inf)	-	PINTAR			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
18. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Emblema capó dl	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
22. Puerta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1704,67 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0404NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,68 h.	257,17 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

0404NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	54,38 €
Total Mano de Obra Pintura	12,84 h.	494,33 €
Total Recambios	-	619,31 €
Descuento recambios aplicado	-	313,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	279,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


0404 NLF


0404 NLF


0404 NLF
X1


0404 NLF
X1
xDrive 25e






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 mph
0 km/h
Values since Individual
2.3 l/h
-1.4 kWh/h
Total 20868 km
15743.2
Power %
75
50
25
0
P
Door open.
107 km
0
1
1:13 pm
10
+32.0 °C
km

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

No signal 1:14 pm

Heating/cooling deactivated.

Bonnet open.

Door open.

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

MAX A/C LOW AUTO OFF +

MAX A/C LOW SYNC +

MAX


CHECK CONTROL
Heating/cooling deactivated.
Bonnet open.
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.


CHECK CONTROL
Bonnet open.
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW


WBA21EF00055799 40





MEDIA

TEL

NAV

No signal

1:15 pm

Av. Belén

C. Estrellos

C. Perú

C. del Nogal

C. Alamo

Cno. Buzanca

Av. de Madrid

Search

MAX A/C

LOW

AUTO OFF

MAX A/C

LOW

SYNC

MAX


inch/mm
5.97
OFF
ON
ZERO


ZERO
ON
OFF
6.38
inch/mm


inch/mm
5.63
OFF
ON
ZERO


inch/mm
598
OFF
ON
ZERO












MICHELIN
CROSSCLIMATE
M W B






Manheim


Mayhem


Manheim
CCRA AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Mantheim




Mannheim
M
B
W


Mantheim
MICHELIN


MICHELIN
1T5 YR 05LX 4624
MICHELIN RADIAL TUBELESS
Manheim




Manheim


Manheim


P
km/h
10
0