

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e13-2007/46-1845-20, erteilt am 2021-06-28

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.


Wolfsburg 2021-12-07

ppa.

C. Cadow

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU9390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt HSN:0603
CED0036940original LK03991832021 000495 25827697 00160

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [L] [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Innerorts	158	----	6.9	----
Außerorts	111	----	4.9	----
Kombiniert	128	----	5.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ sonstige Diesel [L] [g/km]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Niedrig	192	----	8.5	----
Mittel	143	----	6.3	----
Hoch	129	----	5.7	----
Extra hoch	158	----	6.9	----
Kombiniert	150	----	6.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1546#N0.30: A2 max 1540#N0.30: mit Anhänger Achse 2: +40 kg##

N0.35: a1t. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92V#6, OJX16 ET43:##2

15/50 R18 92V#7, OJX18 ET45:##215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45:##215/55 R17 94V#6, OJX1

7 ET48:##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43:##215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43:##225/40 R19

93W XL#8, OJX19 ET47:##205/60 R16 92H M+S#6, OJX16 ET43:##215/55 R17 94V M+S#7, OJX

17 ET45:##215/55 R17 94V M+S#6, OJX17 ET48:##

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2590

4.1. Achsabstand [mm]: 2590

5. Länge [mm]: 4240

6. Breite [mm]: 1819

7. Höhe [mm]: 1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1348

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1407

16. Technisch zulässige Höchstmassen: 42.1. 42.2. 42.3.

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1870

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 990 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3370

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 670

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPC

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung: -----

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1. Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1536 / 1530

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

Achse 1: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

Achse 2: 215/50 R18 92W / 7,0JX18 ET45 / C / C1

Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

36. Code des Aufbaus: AC

38. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

40. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 1., 2., re. 2, hi. 1

41. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

42.3. Geräuschpegel: 80.00 bei 3750

46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 67.00

Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP

Abgasnorm: EURO 6 AP

47. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1483

47.1. Prüfmasse [kg]: -----

47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.2. Straßentlastkoeffizienten f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.)	f₁ (47.1.3.1.)	f₂ (47.1.3.2.)
143.7	0.132	0.04046

47.1.3. Fahrzyklus: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	148.9	23.6	20.4	23.4	-----	-----	0.0000	0.08E+11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Dach, eingedellt




Bild 15 : Heckklappe, eingedellt



Bild 16 : Tür vorne rechts, verschrammt




Bild 17 : Stoßfängerabdeckung vorne Unterteil, verschrammt und deformiert



Bild 18 : Stoßfängerabdeckung vorne Unterteil, verschrammt und deformiert

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc
			(A11)(09.2017->2021) /
			T-Roc 1.5 TSI Sport (EURO
			6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZA1ZNV077364
HSN / TSN	0603 / CED	DAT Europa-Code®	019051380210002
DAT Marktindex	DE007 6242	Km-Stand abgelesen	39579
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / X3, LR7H
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung rot, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Sport, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Chromleisten Stoßfänger hinten, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, schwarz, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 110 A, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Caribou Grey, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2590 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbremse hinten, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff GEM, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber, Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
83060	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
25516	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
25074	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
4813	Design-Paket Black Style
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
4312	Fahrassistenz-Paket
28916	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
35604	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
2403	Licht- und Sicht-Paket 1
49051	LM-Felgen 7x18 (Grange Hill, schwarz)
11000	Metallic-Lackierung
27228	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-Anschluss und USB-Ladeanschluß
24772	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
18020	Scheinwerfer LED
35508	Schließ-/Startsystem Keyless Access
3109	Sitz-Komfort-Paket
24709	Sprachsteuerungs-System
2400	Winter-Paket
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
25029	Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 20.05.2026 bei Kilometerstand 38.158
bis Wartung verbleiben: 21.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 15)
2. Stoßfängerabdeckung vorne Unterteil, verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, (Bild 14)
Tür vorne rechts, verschrammt, (Bild 16)