DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY2 SJ613660	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-992-HY	Odometre	25 449 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.6 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

2



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

3

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.6 Mm