

INFORME DE INSPECCIÓN

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| VEHÍCULO | 0287NGK / WBA31GE0107U23900 / 7U23900 |
|----------|---------------------------------------|

Datos vehículo:

|            |                |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| Marca:     | BMW            | Combustible: | GASOLINA       |
| Modelo:    | 116 F70        | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | 116 F70        | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros:  | 20.267         |

Controles específicos:

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1         | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 0         | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | Sin libro |                     |            |

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 0287NGK   Neumático | Marca  | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|--------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | MAXXIS | 225/45/18 | 95           | Y                | -       |
| DI                  | MAXXIS | 225/45/18 | 95           | Y                | -       |
| RP                  |        |           |              |                  | -       |
| TD                  | MAXXIS | 225/45/18 | 95           | Y                | -       |
| TI                  | MAXXIS | 225/45/18 | 95           | Y                | -       |

Datos Inspección:

|                   |            |                       |                  |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL  | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 22/04/2026 |                       |                  |
| Comentarios:      |            |                       |                  |

Daños no valorables:

| 0287NGK   COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
|                      |        |            |

| 0287NGK   COMPONENTE                            | TIPO DAÑO                                 | ACCIÓN                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia                     | -                                         | REEMPLAZAR                 |
| 2. Luna parabrisas                              | -                                         | REEMPLAZAR                 |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | -                                         | REEMPLAZAR                 |
| 4. Moldura sup luna parabrisas                  | -                                         | REEMPLAZAR                 |
| 5. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva  | -                                         | REEMPLAZAR                 |
| 6. Paragolpes dl                                | Pintar Reparado Combinada no adyacente    | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 7. Spoiler paragolpes tr                        | Pintar Sustitución Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 8. Tapa carcasa retrovisor iz                   | -                                         | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 9. Puerta dl dr                                 | Pintar Reparado Pieza montada             | REPARAR                    |
| 10. Paragolpes tr                               | Pintar Reparado Combinada no adyacente    | REPARAR                    |
| 11. Aleta tr dr c/estribo                       | Reparado Combinada no adyacente           | REPARAR                    |
| 12. Manilla exterior puerta dl dr               | -                                         | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 13. Cejilla ext puerta dl dr                    | -                                         | DESMONTAR Y MONTAR         |
| 14. Faro iz                                     | -                                         | PULIDO POLICARBONATO       |
| 15. Rejilla paragolpes dl                       | -                                         | Pintura plásticos pequeños |
| 16. Puerta dl iz                                | -                                         | SR Pintura                 |
| 17. Tapa carcasa retrovisor iz                  | -                                         | Pintura plásticos pequeños |
| 18. Faro dr                                     | -                                         | PULIDO POLICARBONATO       |
| 19. Tapa carcasa retrovisor dr                  | -                                         | Pintura plásticos pequeños |
| 20. Llanta rueda dl iz                          | -                                         | PINTURA LLANTA PULIDA      |
| 21. Llanta rueda dl dr                          | -                                         | PINTURA LLANTA PULIDA      |