






Toyota PROACE Worker 2.0 D-4D Professional Long DC
 2018 - 130 kW / 177 PK - Diesel - Automaat - • Ingeruild | Beschikbaar
 | 6



Chassisnummer	YARVFAHHWGZ122648
Eerste registratie	04-07-2018
APK geldig tot	30-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	289.000 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	10-07-2026
Verwachte kilometerstand	289.792 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	159
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2018	130 kW / 177 PK	Diesel
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	289.000 km	Ja

Opties & accessoires 10

- Achteruitrijcamera
- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	255412
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2023

Schades (15)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Stickers

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-04-2018		Importeur
04-07-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
24-04-2023		Lease
17-10-2023		Autobedrijf
23-10-2023		Autobedrijf
08-01-2024		Particulier
29-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
30-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco automatisch	alarm klasse 1(startblokering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor		
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar			
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch inklapbaar		
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur	bumpers in carrosseriekleur			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	chromo delen exterieur	cruise control	DAB		
dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie		
koplampen adaptief	lendesteun(en) verstelbaar	mistlampen voor	multimedia-voorbereiding		
navigatiesysteem full map	parkeersensor achter	passagiersairbag	radio	regensensor	rijstrooksensor
stuur verstelbaar	stuurbechrchtiging	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts		

Extra foto's

