







Mercedes-Benz Sprinter 317 1.9 CDI L2H2 RWD
 2023 - 125 kW / 170 PK - Diesel - Automaat - =INGERUID/ NAV/
 AUTOMAAT/ LED/ CRUISE/ CAMERA



Kenteken	
Chassisnummer	W1V9076331P514953
Eerste registratie	03-01-2023
APK geldig tot	19-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	218.836 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	29-05-2026
Verwachte kilometerstand	220.255 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.950
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	125 kW / 170 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	218.836 km	Ja

Opties & accessoires [9](#)

Achteruitrijcamera	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting
Metallic lak	Navigatie	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig [4](#)

Digitaal onderhoud	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel
--------------------	------------------	--------------	----------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2028

Schades (7)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse DLT

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Datum	Informatie	Type eigenaar
02-12-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
03-01-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease/verhuur
18-07-2024		Lease/verhuur
18-07-2024	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
19-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco	alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	buitenspiegels elektrisch inklapbaar		
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	dimlichten automatisch		
dodehoek detectie	elektrische ramen voor	hill hold functie	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor
start/stop systeem	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	tussenschot volledig	vermoeidheids herkenning
warmtewerend glas	zijschuifdeur rechts	zijwind assistent		

Extra foto's

