



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HG-PH 2020
Berichtsnummer :	0000000927224-DE926		
Referenznummer:	31199463		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (QL)(2016->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPK816HML010054	Laufleistung abgelesen:	51109 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.06.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 130 kW (177 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	(1K) ZILINASCHWARZ MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	50889 / 09.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/98W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/98W 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/98W 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/98W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebsart Allradantrieb • Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll) Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachhimmel schwarz • Dachspoiler • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter hinten

- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System JBL Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz vorn
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wegfahrsperrung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sound-System
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Subwoofer
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Heckklappenöffnung elektr., Kamerasystem Around View, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Leder-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbelüftung vorn • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung