

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 2196	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00966481527
Vertrags-Nummer:	53925074	Erstzulassung:	12.02.2021
Internes KZ:	14737863	Kilometer-Stand:	177574
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

25.201,68

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	243,70
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb	0,00
UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling	212,44
UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013-03	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010-03	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic	195,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb	0,00
UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling	212,44
UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013-03	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010-03	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic	195,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

27.211,94

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.382,21

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.382,21

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53925074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2196
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.06.2023	9059854485	Panne	Falschbetankung	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53925074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2196
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.02.2022	20218	Inspektion und Wartung
16.08.2022	38542	Inspektion und Wartung
17.03.2023	61762	Inspektion und Wartung
06.03.2024	75380	Bremsflüssigkeitswechsel
06.03.2024	75380	Inspektion und Wartung
14.08.2024	76020	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.05.2025	97505	Inspektion und Wartung
14.11.2025	129190	Wartungszusatzumfänge
31.03.2026	147465	Wartungszusatzumfänge
13.04.2026	152576	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	17.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	36341 Lauterbach, Bahnhofstr. 10
Besichtigungsdatum	25.06.2026
Referenznummern	0031205769 - 0053925074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 2196	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00966481527
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	12.02.2021
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	177.501 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95 H	1 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95 H	1 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95 H	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95 H	4 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 30.03.2026 bei km 152.576.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R
✓	Platin-Grau Metallic	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	✓	Winter-Paket
✓	UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb	✓	UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling
✓	UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013-	✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing
✓	UTC_Kofferraumwanne GrScenic	✗	UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010-
✓	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic	✗	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Dach

Dach Holm rechts, beschädigt (Bild 41, Bild 42)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Tür hinten links, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22)

Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt (Bild 30)

Radkappe(n) hinten links, beschädigt (Bild 26)

Reifen vorne rechts, Untermaß (Bild 37, Bild 38)

Reifen vorne links, Untermaß (Bild 39, Bild 40)

Satz Winterräder, fehlt (Bild 17)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, fehlt (Bild 43)

Sonstiges

Inspektion klein Mittelklasse, fällig (Bild 13)

Fahrzeug innen, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Ohne Zuordnung

UTC-Zurrgurt Würth, fehlt (Bild 44)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 26.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (3/6)			
Datum: 30.05.2026		Km-Stand: 152.576	
Rechnungs-Nr.: 64575		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel ENDERS Automobile + Service GmbH & Co. KG Kontrahant Str. 47 36043 Fulda Tel. 06 61 - 94 51-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel KÜHNEL & KÜHNEL Automobil + Service GmbH & Co. KG Kontrahant Str. 47 36043 Fulda Tel. 06 61 - 94 51-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel ENDERS Automobile + Service GmbH & Co. KG Kontrahant Str. 47 36043 Fulda Tel. 06 61 - 94 51-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Inspektion klein, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Satz Winterräder, fehlt, ersetzen



Bild 18. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, innen, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Fahrzeug, innen, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, innen, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 38. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen



Bild 40. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 42. Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 43. Sitz vorne links, Schonbezug, fehlt, ersetzen



Bild 44. UTC-Zurrgurt Würth, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45.