

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Lang DC Comfort Business Ambition
2017 - 100 kW / 136 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WDF44760313305718
Eerste registratie	31-05-2017
APK geldig tot	31-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	135.676 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	03-08-2026
Definitieve kilometerstand	135.676 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	2.143
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	158
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires 7

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding
Trekhaak					

Aanwezig bij voertuig 8

Digitaal onderhoud	Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
Reservesleutel / digitale sleutel	Krik	Reserve wiel		

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	116549
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 100 kW / 136 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 135.676 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2022

Schades (18)

Schade exterieur – Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Portier linksvoor

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur – Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Verchillende restylers op dak



Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Schakelaar defect


Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-05-2017		Importeur
31-05-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease
31-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	aanhanger assistent	achterdeuren met ruiten	achteruitrijcamera	airco automatisch
alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	
audio-navigatie full map	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	Bluetooth	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	bumpers in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	dakrails	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	
elektronische remkrachtverdeling	mistlampen voor	passagiersairbag	start/stop systeem	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	tussenschot volledig	voorstoelen verwarmd	zijschuifdeur rechts	zijwind assistent

