Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002541143
Besichtigt am:	06.07.2026 15:56
Berichts-Nr:	10948888
FIN:	WAUZZZF36N1135002



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BYG
Erstzulassungsdatum:	08.06.2022
Laufleistung:	53.791 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tangorot Metallic
Farbe Dach:	Tangorot Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	rot-soul-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Abgedunkelte Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht

Abgedunkelte Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abweichende Verbauung

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akzentflächen schwarz glänzend

Aluminiumoptik im Interieur

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Smartphone Interface

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremssättel rot lackiert

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Carbon Köper

Diebstahlwarnanlage

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dynamikpaket

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Embleme

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrwerk mit Dämpferregelung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 44 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Garagentoröffner

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Heckspoiler

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängevorrichtung
Interieur S line	Ohne Bedieneinheit Ladesystem
ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Selbstabholer	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Frontspoiler
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersicherheits-Paket	Ohne Lade-Dock
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortpaket	Ohne Logoprojektion
Komfortschlüssel	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonder-Maßnahmen
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Optikpaket schwarz plus
Licht-/Regensensor	Ottomotor
Linkslenker	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Progressivlenkung
Mit Folierung Audi Ringe	quattro
Mit Multifunktionskamera	Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Rotor, schwarz matt, glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
MMI Navigation plus	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/50 R19
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radstand
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
N.N.N. Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchten	Reifen 255/40 R20 101Y xl
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Reifenreparaturset
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

S line

S tronic

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

SONOS Premium Soundsystem mit 3D-Klang

Soundaktor für Antriebssound innen

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Spurwechselwarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung

Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.470,04
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.470,04

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	185,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	177,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	222,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF36N1135002 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10948888
vom: 06.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung





3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

