

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0303NGK / WBA21GF0107U19839 / 7U19839

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.621

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0303NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	20/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0303NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0303NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
10. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA