DEKRA

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002584019

VIN
WAUZZZF49RA126163



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
A4 Sedan S line 2.0 35 electric/TDI 120kW 7-speed S tronic 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Limousine

Date of first registration
26/06/2024

Interior colour
Black

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
46408

Engine type
Hybrid otto electro

Mode of drive
Rear wheel drive

Number of doors
4

Number of seats
4

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
8

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
30/06/2028

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
Yes

Maintenance last date

Vehicle equipment

Senza ulteriori luci di segnalazione
Serbatoio dell'agente riducente con volume di rifornimento maggiorato
Base
Alette parasole anteriori
Schienale del sedile posteriore, sdoppiabile?e?ribaltabile
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
Pacchetto Luci Ambiente plus
Protezione per il trasporto (versione 1)
Pacchetto equipaggiamenti per l'Italia
Limite massimo di velocità 210 k/mh
Pacchetto Assistenza Tour
Specchietti esterni regolabili, riscald. e ripieg. elettricamente, con funz. autom. antiabb. sui due lati
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Liquido refrigerante R1234yf
Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
Targhette/etichette, inglese-italiano
Coperture passaruota supplementari - protezione antipietrisco
Sistema di navigazione e infotainment Audi connect
Tappetini anteriori e posteriori
Ricezione radio digitale
Airbag laterali anteriori e sistema degli airbag per la testa
Senza sistema per pagamento pedaggio integrato
Misure di protezione dei pedoni ampliate
Categoria di peso avantreno campo di peso 8
Pneumatici senza determinazione della marca
Bocchettone di riempimento modulo 1 senza inserto
8 altoparlanti
Kit di riparazione pneumatici
Riconoscimento della segnaletica stradale con telecamera
Navigatore MMI plus con MMI touch
Zone climatiche standard
Audi smartphone interface
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Senza display head-up
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Airbag anteriori, airbag del passeggero disattivabile
Componenti per motore a 4 cil.
Coda a sbalzo
Fari Matrix LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di direzione dinamici
Audi pre sense city
Servosterzo elettromeccanico
Gestione SWIN
Motore turbodiesel 4 cil. 2,0 l/120 kW (4 valv.) TDI Common Rail, motore base: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48/T5P/T1H
Tiptronic
Sistema di controllo per il parcheggio plus
Tetto in colore carrozzeria
Fanali di coda a LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di direzione dinamici
Senza Car2X
Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini e cinghia di ritenuta super. per i sedili post. lat.
Cristalli laterali e lunotto in vetro atermico
Trazione anteriore
Senza tendina parasole
Senza coppia ingranaggi differenziale
Limitazione della velocità massima a 210 km/h
Senza ancoraggio seggiolino anteriore (ISOFIX)
Specchietto esterno sinistro, asferico
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Predisposizione per upgrade di Prodotto
Targhetta del tipo speciale EU
Funzione di assistenza 30000 km oppure 2 anni (variabile)
Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
Sicura per bambini
Maniglie nel colore carrozzeria
Senza estintore
Senza dispositivo di apertura garage
S tronic
S line
Cielo in tessuto nel colore specifico
Impianto lavafari
Chiave del veicolo, senza SAFELOCK
Senza protezione inferiore supplementare del motore
Materiale pronto soccorso con triangolo di emergenza e giubbotti catarifrangenti
Cofano del bagagliaio ad apertura automatica
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Modulo dati Europa
Senza compensatore
Con targhette/adesivi/certificati di sicurezza per l'Italia
Senza spoiler posteriore
Circolazione a destra
Sistema di regolazione automatica della velocità
Bracciolo centrale anteriore comfort
Versione autovetture
Audi drive select
Mancorrente del tetto, eliminato
Campo di peso 7 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Fari Matrix LED, fanali di coda a LED e impianto lavafari
Audi AG
Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Senza "Multimedia" nella vettura
Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori, illuminati, scritta S
Differenziazione categorie di vetture -8W0/8WA-
Non è una vettura speciale, versione standard
Senza dispositivo di blocco basato sul tasso alcolico
Numero di gestione interno
Impianto standard di scarico
Climatizzazione comfort a 3 zone
Immobilizzatore elettronico
Controllo allacciamento cinture
Pacchetto Cromo
Audi virtual cockpit plus
Numero di gestione interno
Specchietto esterno destro (grande campo visivo), convesso
Pneumatici con resistenza al rotolam. ottimizzata, limitazione di velocità con pneumatici 245/40 R18
Senza pneumatici supplementari
Versione non fumatori
Cinture di sicurezza in Nero
Senza assistente di cambio corsia
Luci diurne
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Senza lamine decorative/emblemi
Batteria 380A (68Ah)
Sistema elettrico standard
Freno di stazionamento elettromeccanico
Variante equipaggiamento base
Paese non a temperature elevate
Riscaldamento aria supplementare elettr.
Senza frangivento
Predisposizione per optional attivabili su richiesta (functions on demand)
Pacchetto equipaggiamenti per l'Italia
Senza predisposizione per sistema di inseguimento (Vehicle-Tracing System)
Senza rivestimento in pelle
Fari Matrix LED con configurazione della luce dinamica e indicatori di direzione dinamici
Non è una versione promozionale
Paraurti S line

Vehicle equipment

Libro di bordo in italiano
Primo rifornimento con carburante di serie
Rivestimento vano bagagli (versione 2)
Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici
Codice Regione " ECE " per impianto radio
Norma sui gas di scarico, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Esecuzione della serie
Mild Hybrid
Sedili anteriori sportivi
Gruppo di paesi A
Standard
Tessuto System
Senza precondizionamento
Poggiatesta anteriori
Senza colori particolari
Sistema di alimentazione Diesel
Rivestimento del fondo del bagagliaio
Senza dispositivo di traino
Telaio sportivo
Strumento combinato, indicazione in km/h
Interfaccia Bluetooth
Freni anteriori a disco, 16 pollici (ECE)
Senza sistema di sicurezza ampliato
Clacson bitonale
Guscio dello specchietto esterno in colore carrozzeria
Copertura del motore
Senza riscaldamenti supplementari
Freni posteriori a disco, 16 pollici (ECE)
Programma di vendita nazionale, Italia
Alloy wheels
Portatarga anteriore(grande)
Bulloni ruota standard
Pellicola adesiva
Senza ventilatore nuca
Con telecamera multifunzionale
Senza fondo vano di carico
Serbatoio del carburante con volume di rifornimento maggiorato
Senza sistema di bloccaggio dell'accensione e del blocchetto avviamento, senza bloccasterzo
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.A
Superfici decorative Nero Opaco
Cerchi, design S a 5 razze a Y, 8,0J x 18, pneumatici 245/40 R18
Eliminazione scritta prestazioni/tecnologia
Attrezzi di bordo
Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect con Audi connect Remote & Control
Alternatore motorino di avviamento cinghia da 12 V 130-200 A
Batteria/alternatore capacità standard
Vettura con guida a sinistra
Volante in pelle a 3 razze multifunzionale plus
Parabrezza in vetro atermico e acustico
Ruote della serie
Lunotto, vetri porte posteriori e vetri laterali posteriori in vetro trasparente
Senza sistemi per l'accesso vettura
Motore a gasolio
Audi active lane assist
Pedaleria "versione standard"
Ciclo di fabbricazione standard
Navigator

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Roadhog	Front	Left	Summer	Alu	245 18 R40	93	H	6.7 mm	V	V
Roadhog	Front	Right	Summer	Alu	245 18 R40	93	H	6.7 mm	V	V
Goodyear	Back	Left	Summer	Alu	245 18 R40	93	H	5.2 mm	V	V
Goodyear	Back	Right	Summer	Alu	245 18 R40	93	H	5.2 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present
No

Repair kit present
No

Compressor present
No

Spare wheel
No

Temporary spare wheel
No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Igienizzazione interior	Dirty	Forfait

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Tire inflation kit	Missing	Replace
2	Kit gear	Missing	Replace

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
Yes	No	No

Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	No

PREVIOUS DAMAGES

Type	Part	Description
DamageWithOtherVehicle	Front	Descr: Percorrevo la A16 in direzione Napoli quando nei pressi dell'u scita Tufino un Camion perdeva materiali edili che hanno colpi to la parte frontale della vettura. Ho cercato di segnalare all'autista quanto accaduto ma non si Ã¨
DamageWithoutOtherVehicle	Other	RightRear/RightFront/RightCenter/Front/Rear

Notes on the assessment

Vehicle identification :	WAUZZZF49RA126163
Vehicle condition :	Dirty
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures



























Commercial pictures






























Commercial pictures





















Damages

Devaluation factors


Component Igienizzazione interior **Side**

1

Missing parts

Component Tire inflation kit **Side**

1



Component Kit gear **Side**

2

