



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | WES-DH 100 |
| Berichtsnummer : | 0000000938256-DE968 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31231624            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

|                          |                   |                          |                             |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHKR81CPNU103138 | Laufleistung abgelesen:  | 65977 km                    |
| Erstzulassung / Baujahr: | 27.07.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 13.08.2026 46499 Hamminkeln |
| Fahrzeugart:             | SUV               | Aufbauart:               | Geländewagen/Pickup         |
| Kraftstoff:              | Elektro           | Getriebe Art:            | Automatik                   |
| Navi.-Datenträger:       | -                 | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 225 kW (306 PS)     |
| Antriebsart:             | Allrad            | Lackfarbe:               | Gravity Gold / MAT          |
| Lackart:                 | Metallic          | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                       |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                 | Nächste HU / AU:         | 01.2028 / 01.2028           |
| Polster Art:             | Leder             | Serviceheft verfügbar:   | Ja                          |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz           | Serviceheft gepflegt:    | Ja                          |
| Raucherfahrzeug:         | Ja                | Letzter Service km / am: | 61535 / 28.01.2026          |
|                          |                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                             |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)           |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut           | Zustand innen:           | 2 - Gut                     |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original   |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 255/45/R20/103V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 255/45/R20/103V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 255/45/R20/103V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 255/45/R20/103V 5 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

### Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 225 kW (kontinuierlich 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik

- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz-Paket
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sound-System Bose

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss hinter</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch</li> <li>• UNIQ-Paket</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relax-Paket</li> <li>• LM-Felgen 8,5x20</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramadach (Glas)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden

|                                                                                    |                             |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|    | <b>Karosserie außen</b>     |                 |                 |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>              | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b> |
| 1.                                                                                 | Tür Hinten - Rechts         | Kratzer         | Smart Repair    |
| 2.                                                                                 | Stoßfänger Hinten           | Kratzer         | Smart Repair    |
|   | <b>Karosserie innen</b>     |                 |                 |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>              | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b> |
| 3.                                                                                 | Innenraum                   | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur  |
| 4.                                                                                 | Verkleidung                 | Verschmutzt     | Reinigen        |
| 5.                                                                                 | Armaturenbrett              | Kratzer         | Smart Repair    |
|  | <b>Sonstiges</b>            |                 |                 |
|                                                                                    | <b>Bauteil</b>              | <b>Schaden</b>  | <b>Rep.-Art</b> |
| 6.                                                                                 | Sitz Innenraum rechts vorne | Verschmutzt     | Reinigen        |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



4. Verkleidung  
Verschmutzt - Reinigen



5. Armaturenbrett  
Kratzer - Smart Repair



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**




6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**




6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**



6. Sitz Innenraum rechts vorne  
**Verschmutzt - Reinigen**