

Opel Movano 2.3 Turbo L2H2

2021 - 99 kW / 135 PK - Diesel - Handgeschakeld - NAVIGATIE - CAMERA - AIRCO - 3 ZITS - ONDERHOUDSHISTORIE

Kenteken

Chassisnummer	W0VMR8604MB263069
Eerste registratie	28-09-2021
APK geldig tot	18-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	140.572 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-06-2026
Definitieve kilometerstand	140.573 km

Import voertuig

Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud

Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	254
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [8](#)

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Navigatie	Parkeersensoren
Trekhaak						

Aanwezig bij voertuig [5](#)

Volledig dealer onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
-----------------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	99 kW / 135 PK	Diesel
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	140.572 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2026

Schades (6)

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-09-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
28-09-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
18-06-2026	APK vervaldatum	
19-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
armsteun voor	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	
Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening			
cruise control	dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma		
LED dagrijverlichting	parkeersensor achter	radio	regensensor	stuur verstelbaar	tussenschot volledig
zijschuifdeur rechts					

