Luogo di destinazione:

00135 RM

Cliente:
174215

IT - 00135
Nazione:
P.Iva/C.F:
Telefono
Email:

Odl CM:

Data di accettazione: 01/07/2024

Tipo Doc.: 1220 **Fattura Officina Renault Maglianella** Numero: **24098** \ 1000 Data: **01/07/2024** Pag 1 di 1 Lista:LO20 5024

Banca: Cond.Pag: Contanti Agente:

IBAN: SWIFT-BIC: Data riconsegna: 01/07/2024

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
Targa:	**Telaio:** *VF1RHN00970291457* **Mod:** *HN1EA3 M26W2HY-AUSTRAI* **Prisma:** *175 aran* **Gar.:** *19/07/23 - 19/07/27*					**Km:** *16340*				
1 T1	MANUTENZIONE PLATINUM				G	G9				
	MANUTENZIONE -									
AAA1	Revision A	H	0,60		G	G9	0,00	0,00		
A4NE	DIST - RIATT FILTRO ABITACOLO	H	0,10		G	G9	0,00	0,00		
01 272779502R	FILTRO ABITACOLO	PZ	1,00		G	G9				
2	0E9NAUSTRAL-ESPACE VI - CANDELE D'ACCENSIONE				G	GC2				
	OTS -									
0095	APPLICAZIONE OPERAZIONE TECNICA SPECIFICA	H	0,10		G	GC2	0,00	0,00		
7606	APPLICAZIONE OPERAZIONE TECNICA SPECIFICA	H	0,60		G	GC2	0,00	0,00		
01 224016191R	BOUGIE ALLUMAGE	PZ	3,00		G	GC2				
3	MOBILITA				C	C				
4	RABBOCCO OLIO					AGO				
11 382295	CASTROL AN 0W16 1LT	LT	0,50			AGO	0,00	0,00		

CORRISPETTIVO DA DETERMINARE CON ALTRI
CORRISPETTIVO DA DETERMINARE CON CASAMADRE

Note:

Totale manodopera Importo: 0,00 Ore: 1,4
Totale ricambi Importo: 0,00

Anticipo

T.corpo 0,00

Sconto Applicato 57,11

Bolli: Incasso: Spese: Smalt.Rif: Abbuoni:
Mat.Cons: 0,00 Trasp: Sconto: Sc.merce: 0,00

C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Imposta
22	22,00	0,00	IVA 22%	

Imponibile: € 0,00
Iva: € 0,00
Totale: € 0,00
Totale Incassato:
Firma del Cliente

* = Sconto "merce"

Luogo di destinazione:

00135 RM

Cliente:
174215

IT - 00135
Nazione:
P.Iva/C.F:
Telefono
Email:

Odl CM:

Data di accetta...

Tipo Doc.: 1220 **Fattura Officina Renault Maglianella** Numero: **3717** \ 1000 Data: **29/01/2026** Pag 1 di 2 Lista:LO20 586

Banca: Cond.Pag: Rimessa Diretta Agente:

IBAN: SWIFT-BIC: Data riconsegna: 29/01/2026

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod.C.	Sco-1	Sco-2	Importo	Cl Colli
Targa:	**Telaio:** ***VF1RHN00970291457*** **Mod:** ***HN1EA3 M26W2HY-AUSTRAI*** **Prisma:**					**Gar.:** ***19/07/23 - 19/07/27***			**Km:** ***42712***	
1	MANUTENZIONE PLATINUM				G	G9				
	MANUTENZIONE -									
AAA1	Revision A	H	0,60		G	G9	0,00	0,00		
2	SEDILE LATO GUIDATORE ASPETTO DANNEGGIATO				C	C				
	INTERVENTO NON COPERTO DA GARANZIA									
3	MARMITTA SPELLATA, CONTROLLO CONFORMITA'				C	C				
	CONFORME-NESSUNA ANOMALIA									
4	[0EWA] AUSTRAL-ESPACE VI - TUYAU RECYCLAGE VAPEUR HUILE				G	GC2				
	OTS -									
0095	APPLICAZIONE OPERAZIONE TECNICA SPECIFICA	H	0,10		G	GC2	0,00	0,00		
7611	APPLICAZIONE OPERAZIONE TECNICA SPECIFICA	H	1,00		G	GC2	0,00	0,00		
01 118295420R	TUYAUTERIE VAPEUR	PZ	1,00		G	GC2				
01 140351253R	GUARNIZ.RIPARTIT.	PZ	1,00		G	GC2				
5	FORTE ODORE DI CARBURANTE IN FASE DI ACCENSIONE A FREDDO				C	C				

Note:

Totale manodopera Importo: Ore: Anticipo T.corpo

Totale ricambi Importo:

Sconto Applicato

Bolli: Incasso: Spese: Abbuoni:

Imballo: Trasporto:

Cod.Iva	Imponibile	Imposta

Data	Importo rata:

Imponibile:

Iva:

Totale:

Totale Incassato:

Firma del Cliente

Sconto merce

Segue ...

VEHICLE REPORT

IT · 05/11/2026
2026-11-05 12:55

RENAULT Austral

VIN: [redacted] Targa: [redacted] Merchant: [redacted]

VEHICLE DETAILS

Targa	[redacted]	First Registration	**2023-07-20**
Marca	**RENAULT**	Mileage	**45.022 km**
Modello e Allestimento	**RENAULT Austral**	Keys	N/A
VIN	[redacted]	Owners	**2**
Merchant	[redacted]	Seats	**5**
Branch	[redacted]	Previous Use	**AUTOVEICOLO PROPRIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**96**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (56)


Rear fender left


Left side front


Rear


Rear fender right


Rear fender left


Front left


Trunk


Trunk


Front door left


Interior rear


Interior rear.


Front door left


Interior rear


Rear


Rear


Interior rear.


Left side front


Front fender left


Front fender left


Front fender left


Left side front


Interior rear


Interior front


Interior front


Interior front


Center console and dashboard


Center console and dashboard


Interior front


Rear fender right.


Rear.


Interior rear


Interior rear


Left side front


Front left


Left side front.


Front.



Interior front



Interior front.



Speedometer with started engine



Center console and dashboard



Interior front



Additional photos (optional)



Rear



Rear fender left



Front left



Interior rear.



Interior rear



Interior rear



Interior front



Interior front



Additional photos (optional)



Additional photos (optional)



Additional photos (optional)



Additional photos (optional)



Additional photos (optional)



Interior front