

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002396816  
**Besichtigt am:** 13.04.2026 12:38  
**Berichts-Nr:** 10470283  
**FIN:** VSSZZZKJ3PR064142

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Arona                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARI            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 31.01.2023            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 29.096 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen             |
| <b>Farbe:</b>                       | Mitternachtsschwarz   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mitternachtsschwarz   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz          |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |             |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein        |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 185 KM      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 18"-Leichtmetallräder "Performance" in Brillantschwarz                         | Digitaler Radioempfang                                              |
| 2 Leseleuchten vorn                                                            | Dispomodell 4                                                       |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                               | Drehstromgenerator 140 A                                            |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"           | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| 4 Türen                                                                        | Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung |
| 6 Lautsprecher (passiv)                                                        | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| 6-Gang-Schaltgetriebe "M6"                                                     | ECO-Funktion                                                        |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                              | Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --  |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                 | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                           | Einton-Signalhorn                                                   |
| Abwicklung Serie                                                               | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung                      | Embleme                                                             |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                      | Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)       |
| Ambientelicht Ausführung 1                                                     | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| Anpassungspaket: IBIZA Black Edition                                           | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                           | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen              |
| Armaturentafel Standard                                                        | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                               |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                            | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außenspiegel links, konvex                                                     | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                    | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar         | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                       | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Ausströmer                                                                     | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Ausströmerpaket in Neutralgrau                                                 | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Batterie 320A (49Ah)                                                           | Frontantrieb                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                              | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Berganfahrassistent                                                            | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C            |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                     | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend  |
| Bordliteratur in Deutsch                                                       | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Bordwerkzeug                                                                   | Garantieverlängerung 1 Jahr/30.000 km                               |
| Chrom-Paket                                                                    | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                                    | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)                                      |
| Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon                       | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                       |
| Dämpfung hinten, Sport                                                         | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Dämpfung vorn                                                                  | Getönte Seitenscheiben                                              |
| Datenträger für EU, integriert                                                 | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Dekor-Einlagen                                                                 | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | Handbremshebelgriff in Leder                                        |
| Diebstahlwarnanlage                                                            | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                          |                                                                     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

|                                                                         |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)                                   | Ohne Anhängervorrichtung                                                      |
| Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                                | Ohne Applikationen                                                            |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                 | Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                        |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                    | Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                            |
| Kältemittel R1234yf                                                     | Ohne besondere Farbausstattung                                                |
| Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)                                       | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                            |
| Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                 | Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                    |
| Keine Aktionsausführung                                                 | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                  |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                      | Ohne Dachreling / Dachlastträger                                              |
| Komfortsitze vorn                                                       | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                            |
| Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung                           | Ohne Feuerlöscher                                                             |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                            | Ohne Fußmatten                                                                |
| Kopfstützen vorn                                                        | Ohne Heckspoiler                                                              |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                      | Ohne Ladeboden                                                                |
| Kurzheck                                                                | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                       |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                      | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                     |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                        | Ohne Lichtassistent                                                           |
| Ledersportmultifunktionslenkrad                                         | Ohne Mittelarmlehne vorn                                                      |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung                                              | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                             |
| Leichtmetallräder 7J x 18                                               | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                                        |
| Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar                                  | Ohne Spurwechselassistent                                                     |
| Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Überführungsausrüstung                                                   |
| Linkslenker                                                             | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                        |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                 | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                 |
| Mit Individualeinbau                                                    | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                              |
| Mit Multifunktionskamera                                                | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                 |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)                                       | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                            |
| Modellbezeichnung, Entfall                                              | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)                   |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                              |
| Müdigkeitserkennung                                                     | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                     |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                          | Ohne zusätzliche Bereifung                                                    |
| Navigationsgerät-High                                                   | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund             |
| Navigationssystem                                                       | Optionsinfotainment (MIB3)                                                    |
| Nebelscheinwerfer                                                       | Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten |
| Nebelschlussleuchte                                                     | Pannenset                                                                     |
| Nicht Heissland                                                         | Preisnachlass-Paket                                                           |
| Nichtraucherausführung                                                  | Preisnachlass-Paket                                                           |
| Normalausführung                                                        | Privater Notruf                                                               |
| Normal-Lackierung                                                       | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                      |
| Normalluftfilter                                                        | Radstand                                                                      |
| Ohne 2. Batterie                                                        | Rechtsverkehr                                                                 |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                          | Regionscode " ECE " für Radio                                                 |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reifen 215/40 R18 89W xl                                                            | Variante                             |
| Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                              | Version Standard                     |
| Reifendruckkontrolle                                                                | Wartungsintervallverlängerung        |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                      | Werksinterne Steuerung Selbstabholer |
| SBBR-Leuchte in LED-Technik                                                         | Winterpaket                          |
| Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                                    | Zentralverriegelung "Keyless-Entry"  |
| Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt | Zierleisten Standard                 |
| Scheibenbremsen hinten (Geomet D)                                                   |                                      |
| Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                     |                                      |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                            |                                      |
| Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access mit SAFELOCK                 |                                      |
| Schriftzugsatz in Grundaufführung                                                   |                                      |
| SEAT "Full LED"                                                                     |                                      |
| SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)                         |                                      |
| SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment    |                                      |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag                                                   |                                      |
| Seitenschutzleiste                                                                  |                                      |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                      |                                      |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                                   |                                      |
| Servolenkung                                                                        |                                      |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar                                      |                                      |
| Sitzbezüge in Stoff                                                                 |                                      |
| Sitzbezüge in Velour-Stoff "Dinámica"                                               |                                      |
| Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar                                       |                                      |
| Sonderpreis                                                                         |                                      |
| Sonderspezifikationen                                                               |                                      |
| Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende                   |                                      |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                              |                                      |
| Sprachsteuerung                                                                     |                                      |
| Spurhalteassistent                                                                  |                                      |
| Stabilisator vorn                                                                   |                                      |
| Standard-Klimazonen                                                                 |                                      |
| Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation                                                 |                                      |
| Stoßfänger Sport                                                                    |                                      |
| Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell       |                                      |
| Top-Sport-Ausstattung                                                               |                                      |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                                |                                      |
| Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen              |                                      |
| Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder                         |                                      |
| Typprüfand Deutschland                                                              |                                      |
| Überhang hinten, kurz                                                               |                                      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/40 R 18 89 W | 7,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/40 R 18 89 W | 7,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/40 R 18 89 W | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/40 R 18 89 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartung | Wartung fällig       | Ausführen           |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

**Vorschäden bekannt:** Nein  
**Vorschäden feststellbar:** Nein  
**Nachlackierungen vorhanden:** Nein  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 5.872,54      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 5.872,54      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ3PR064142

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10470283  
vom: 22.04.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen