



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46748737
Auftrags-Nr / Referenz: 18115070_1
Besichtigungsdatum: 02.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	CUPRA FORMENTOR VZ 2.0 TSI 4Drive DSG		
Kennzeichen	LA-M 1221	Fahrgestellnummer	VSSZZZKM1RR138297
Erstzulassung	04.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	13.575 km
HSN/TSN	7593 / ARG 00079	Kraftstoffart	Benzin
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	228 kW	Nächste HU	07/2027
Hubraum	1.984 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	67 Tag(e)
Letzte Wartung	06/2026 bei 13.500 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.130 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18115070_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/40 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	245/40 R19 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	4	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abgasanlage mit Klappenauspuff und Endrohre
Ablagefach in den Türen
Airbag: Airbags (7) - Airbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag-Deaktivierung) - Center -Airbag - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System, vorne und hinten
Allradantrieb 4Drive
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG)
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
Bremslicht, drittes im Heckklappe integriert

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung
CUPRA Drive Profile - Fahrprofile können individuell gewählt werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung und Gasannahme Fahrwerksregelung (bei DCC), und Schaltkennlinie (bei DSG)
Dachhimmel in Schwarz
Dachreling in Glossy Black
Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten - Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Einparkhilfe - ultraschall, hinten
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS) und) und Antriebs -Schlupf-Regelung (ASR)
Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion
Fernlichtassistent
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibewischer
Kessy Advanced und Keyless GO - (Motor Start/Stop Knopf) - Schlüsselloser Schließ- und Öffnungssystem
Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten
Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black
Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad - beheizbar mit CUPRA Mode Selector
Lenkrad: Lenkrad beheizbar
Leseleuchten vorne und hinten
Mittellarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit
Mittellarmlehne vorne
Müdigkeitserkennung
Navigation: Navigationssystem 12" Navigationssystem vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets CUPRA CONNECT Online-Infotainment - Navigationssystem mit 12" Display - 3D Navigation - Sprachsteuerung - MAPCARE mit Karte für Europa integriert
Notruf-Service - keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ottopartikelfilter
Paket: Fahrassistenz-Paket L für Navigationssystem - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Verkehrszeichenerkennung - Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung für ACC
Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist & Exit warning - Travel Assist - Emergency Assist - Stauassistent - Lane Assist Plus - Verkehrszeichenerkennung - Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung für ACC
Paket: Licht- und Sicht - Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion
Paket: Voll-LED-Paket - Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED Heckleuchten - Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel - Blinker hinten mit dynamischer LED-Technologie - Infinite Light; Dynamisches LED-Lichtband am Heck - Lichtprojektion zur Begrüßung unter den Außenspiegeln - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie - Dynamische Leuchtweitenregulierung
Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radiozubehör: 7 Lautsprecher

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming
Radiozubehör: CUPRA CONNECT vorbereitet für die Aktivierung der Dienstpakete Sicherheit/Assistenz und Fernzugriff
Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion)
Reifenkontrollanzeige
Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Black/Silver, glanzgedreht 8J x 19", Reifen 245/40 R 19
Räder: Reserverad als Notrad
Rückfahrkamera
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
Servotronic
Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil"
Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung
Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts inkl. Top Thether Verankerungspunkte
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Smart Ambient Light - Umlaufende Ambientebeleuchtung im Innenraum - Welcome Zeremonie - Zusammenspiel mit Assistenzsystemen und Drive Profile
Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung
Spurhalteassistent
Start-Stopp-System
Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum
Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
Variabler Gepäckraumboden mit Staufächern im Gepäckraum
Verzurrösen im Gepäckraum
Virtual Cockpit Volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 TFT Display
Wegfahrsperre, elektronisch
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger
Heckklappe elektrisch betätigt - Öffnung & Schließung inkl. sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (Virtuelles Pedal) - Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum
Lackierung: Metallic
Paket: Winter - Vordersitze beheizbar
Panorama-Glas-Schiebedach elektrisch mit Sonnenschutzjalousie
PreCrash Assist
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion - CUPRA Sportschalensitze vorne - Lendenwirbelstütze Fahrersitz elektrisch einstellbar - Außenspiegel mit Memory -Funktion - Winter-Paket (Vordersitze beheizbar) - Türinnenverkleidung in Lederoptik
Top View Kamera



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges