



SKODA KAMIQ
KAMIQ 1.0 TSI AMBITION 81KW-110CV

VIN	TMBGR6NW9P3123647
Primera matriculación	1/5/2023
Kilometraje del vehículo	30.510 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/6/2026 9:33:35	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SKODA	Primera matriculación	1/5/2023
Modelo	KAMIQ	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	TMBGR6NW9P3123647	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Si		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR REVEL - AVISAR CON 48H ANTELACIÓN

Fotos comerciales

