Rapport d'inspection



CITROEN C3 SOCIETE

-

Immatriculation

VIN	VF7SXHMRVKT702529
Kilométrage	94 334 km
Première immatriculation	09/12/2019
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	CITROEN	Type de carrosserie	Berline
Modèle	C3 SOCIETE	Nbre portes	5
VIN	VF7SXHMRVKT702529	Nbre sièges	2
Première immatriculation	09/12/2019	Transmission	Avant
Kilométrage	94 334 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule société	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	0	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Metallisé

Rapport d'inspection


DAMAGES







Bonnet

Damage type	Rust
Repair mode	Paint

Remote ignition key

Damage type	Missing
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Windscreen repair




Wheel cover FR

Damage type	Broken
Repair mode	Replace




Wheel cover RR

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace

Rapport d'inspection









Wheel cover RL

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace





Wheel cover FL

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace





Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint





Floor covering R

Damage type	Stain
Repair mode	Cleaning

Rapport d'inspection




Seat cover FL

Damage type	**Stain**
Repair mode	**Cleaning**






Tyres

Damage type	**No damage**
Repair mode	**Acceptable**

Rapport d'inspection

COMMERCIAL PHOTOS















