


**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002455306  
**Besichtigt am:** 15.05.2026 10:51  
**Berichts-Nr:** 10625064  
**FIN:** WVVZZZAAZND925761

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                               |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen                                       |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                       |
| <b>Modell:</b>                      | up!                                              |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CKJ                                       |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 10.05.2022                                       |
| <b>Laufleistung:</b>                | 33.616 km                                        |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                        |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                     |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                                  |
| <b>Leistung:</b>                    | 61 kW (83 PS)                                    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                  |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                  |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                  |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                  |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                  |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 4                                                |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                                 |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                            |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | dark grey-ceramique/anthracite/black/ light grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 06.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 73 Tag(e)     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Funkklappschlüssel                                                                                           | Fensterheber vorn elektrisch                                                                          |
| 2 Kopfstützen hinten, absenkbar                                                                                | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, beheizbar                                                     |
| 4 Leichtmetallräder "Blade" 5 J x 15                                                                           | Gepäckraumabdeckung und Gepäcknetz                                                                    |
| 4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar                                                                     | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                 |
| 6 Lautsprecher                                                                                                 | Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar                                              |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                              | Getriebe für Elektroantrieb                                                                           |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                             | Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )                                                                |
| Ambientebeleuchtung                                                                                            | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                           |
| Antenne für FM-Empfang                                                                                         | Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                                                  | Handbremshebelgriff in Leder, Handbremshebelknopf in Chrom                                            |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                        | Hochton-Signalhorn                                                                                    |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar                                                                | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                  |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                    | Kältemittel R1234yf                                                                                   |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                                | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                              |
| Batterie 175A (36Ah)                                                                                           | Keine Aktionsausführung                                                                               |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                              | Kennzeichenträger hinten (ECE)                                                                        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                     | Kennzeichenträger vorn (groß)                                                                         |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                         | Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter                                                       |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                    | Komfortpaket                                                                                          |
| CCS-Ladedose                                                                                                   | Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                               |
| Chromapplikation an Lichtdrehschalter und Bedienungselementen für Klimatisierung                               | Kurzcheck                                                                                             |
| Dachhimmel in light grey                                                                                       | Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A                                                                          |
| Dämpfung hinten, Basis 2                                                                                       | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                    |
| Dämpfung vorn                                                                                                  | Linkslenker                                                                                           |
| Dash Pad "Shark Skin"                                                                                          | Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende                                                          |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    | Maps + More Dock                                                                                      |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                             | Mit Individualeinbau                                                                                  |
| Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom    | Multifunktionsanzeige                                                                                 |
| Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit Schriftzug "e-up!"                                                     | Multifunktionskamera                                                                                  |
| Elektro-Motor Aggr.0EA.C                                                                                       | Multifunktionslenkrad in Leder                                                                        |
| Elektromotor, 61 kW                                                                                            | Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                                                    |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR                          | Netzladekabel für Haushalts-Steckdose                                                                 |
| e-move up!                                                                                                     | Nicht Heissland                                                                                       |
| Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      | Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn o.b.Abgas                                                |
| e-Sound                                                                                                        | Ohne Aufkleber und Embleme                                                                            |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                           |
| Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           | Ohne Einparkhilfe                                                                                     |
| Fahrzeugklassen-Differenzierung -12E-                                                                          | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                    |
| Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      | Ohne Feuerlöscher                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)                                            | Vorbereitet für "e-Remote"                                                  |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                 | Vorbereitet für e-Remote                                                    |
| Ohne Nebelscheinwerfer                                                            | Vordersitze beheizbar                                                       |
| Ohne Sicherungsdose                                                               | Vordersitze mit Höheneinstellung                                            |
| Ohne Sonder-Maßnahmen                                                             | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten              |
| Ohne Trennwand                                                                    | Winterpaket                                                                 |
| Ohne Verzurrösen zur Ladegutsicherung                                             | Winterräder (zusätzlich) 4 Stahlräder 5 J x 14 Winterreifen 165/70 R 14 T   |
| Ohne Wartungsintervallverlängerung                                                | Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T |
| Radio "Composition Phone"                                                         | Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung            |
| Radschrauben Standard                                                             |                                                                             |
| Rechtsverkehr                                                                     |                                                                             |
| Regensensor                                                                       |                                                                             |
| Reifen 165/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert                                      |                                                                             |
| Reifenkontrollanzeige                                                             |                                                                             |
| Reifenlieferanten für EU Länder                                                   |                                                                             |
| Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar       |                                                                             |
| Schalthebelknauf in Leder                                                         |                                                                             |
| Scheibenbremsen vorn innenbelüftet                                                |                                                                             |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                 |                                                                             |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( fest ) Elektro-Fahrzeug                    |                                                                             |
| Servolenkung elektromechanisch                                                    |                                                                             |
| Sitzepaket e-up!                                                                  |                                                                             |
| Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion" |                                                                             |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                            |                                                                             |
| Standard Bodenbelag                                                               |                                                                             |
| Standard-Klimazonen                                                               |                                                                             |
| Steuerung "Inlandfahrzeug"                                                        |                                                                             |
| Stoßfänger vorn mit Lufteinlässen in Wabenstruktur, Seitenschweller in Wagenfarbe |                                                                             |
| Style "Plus"                                                                      |                                                                             |
| Taschenhalter                                                                     |                                                                             |
| Telefonschnittstelle                                                              |                                                                             |
| Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernaht                                      |                                                                             |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                       |                                                                             |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                              |                                                                             |
| Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen            |                                                                             |
| Trommelbremsen hinten                                                             |                                                                             |
| Türinnenbetätigung in Chrom                                                       |                                                                             |
| Typprüfland Deutschland                                                           |                                                                             |
| Umweltbonus                                                                       |                                                                             |
| USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone                                            |                                                                             |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                          |                                                                             |

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 165/65 R 15 81 T | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 165/65 R 15 81 T | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 165/65 R 15 81 T | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 165/65 R 15 81 T | 7,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Dunlop     |     |          | Winter | Stahl | 165/70 R 14 81 T | 8,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Stahl | 165/70 R 14 81 T | 8,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Stahl | 165/70 R 14 81 T | 8,0 mm      |
| Dunlop     |     |          | Winter | Stahl | 165/70 R 14 81 T | 8,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Kontrollleuchte Reifendruck         | Leuchtet             | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 2  | Alufelge glanzgedreht hinten rechts | Kratzer              | Pauschalbetrag                                                |
| 3  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer              | Pauschalbetrag                                                |
| 4  | Tirefit                             | Abgelaufen           | Ersetzen                                                      |
| 5  | Antenne                             | Beschädigt           | Ersetzen                                                      |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                  | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne rechts  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Seitenwand hinten links  | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Seitenwand hinten rechts | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAAZND925761

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio




## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich




2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag





3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen





## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



polieren



### 2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Kratzer polieren



### 3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

