INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6862NKK / WBA51GL010FW24570 / FW24570

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.699

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6862NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/40/18	99	Y	-
TI	HANKOOK	225/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	02/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6862NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6862NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Moldura estribo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
6. spoiler paragolpes trasero	-	PINTAR
7. Capó dl	-	SR Pintura
8. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)