

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U92SZ086821



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 07/03/2025	Laufleistung 24237 km
Farbe -	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Hatchback	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatic
Motortyp Hybrid	Kraftstoff Petrol	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Front Wheel Drive (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren
			
002	Stoßfängergrill / - Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
			
003	Schweller / Links	Delle	Ersetzen

				
004	Tür / Vorne Links	Delle		Smart Repair
				
005	Kotflügel / Hinten Links	Delle		Reparieren
				
006	Stoßfänger / Hinten	Delle		Reparieren
				
				
007	Schweller / Rechts	Delle		Reparieren
				
008	Felge / Hinten Rechts	Gebrochen		Ersetzen
				
009	Felge / Vorne Rechts	Kratzer		Ersetzen



010	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren
   			
011	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☒ Hutablage

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset

☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Bilder



Front left



Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Odometer



Navigation



Spare Tyre




Vin



Other



Other



Other



Other



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfängergrill / - / Kratzer



Stoßfängergrill / - / Kratzer



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Kotflügel / Hinten Links / Delle




Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Felge / Hinten Rechts / Gebrochen



Felge / Hinten Rechts / Gebrochen



Felge / Hinten Rechts / Gebrochen



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Warnleuchte Motor / Defekt