



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 7 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 8 : Kotflügel vorne links Beschädigt




Bild 9 : Tür vorne links Delle




Bild 10 : Motorhaube Steinschlag

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HB FK204

FIN

U5YH5F17GNL084741

Vertragsnummer	38405172
Auftragsnummer	ELSRM004838
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	23.06.2026, elektronisch
Besichtigung	14.07.2026 um 10:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 14.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.369,75 EUR	17.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.638,66 EUR	19.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.07.2026 um 10:45 Uhr durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Stoßfänger vorne erneuert

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Jörg KRÜGER, Werderhöhe 26, 28201 Bremen
Kennzeichen	HB FK204
Tag der Erstzulassung	01.04.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	KIA Motors (SK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CD / Xceed 1.6 T-GDI OPF DCT7 BLACK XDITION

HSN / TSN	1260 / AEU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH5F17GNL084741
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	150 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.481

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 94 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 45 R 18 94 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
2 links	235 / 45 R 18 94 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 45 R 18 94 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stop&Go-Funktion, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA), Aktives Bremslicht ESS, Aluminium-Sportpedale, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel in Hochglanzschwarz, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachhimmel und Säulenverkleidung in Schwarz, Dachkonsole vorn mit Lesespots und zentraler Beleuchtung, Dachkonsole vorne mit Brillenfach, Diebstahlwarnanlage, Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-HD-Display, Dreipunktgurte an allen Sitzplätzen, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit Traktionskontrolle (TCS), EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG), Einstiegsbeleuchtung in LED-Technologie, Einstiegsleisten in Aluminium, Einsätze in Armaturenräger in schwarz eloxiert, Energie-Regenerationssystem, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionsswarner, Fußmattenset, Gepäcknetzösen, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe DCT, Getränkehalter vorn, Gurtwarnsystem vorn und hinten, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Intelligentes Parksystem (Parking Assist-Perpendicular Reverse, PA-PDR), Klimaautomatik, 2 Zonen mit Antibeschlagsystem, Kopfstützen (5), Kunstlederschaltknopf, LED Frontscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht hinten, LED-Tagfahrlicht vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne verschiebbar, Müdigkeitsswarner, Navigation: Kia Kartennavigation (10,25 Zoll), Nebelscheinwerfer, Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Sportsitze mit Sitzbezügen in Leder-Veloursleder-Kombination, Privacy-Verglasung, Radio: JBL Premium-Soundsystem, Radiozubehör: 2 Frontlautsprecher, Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher, Radiozubehör: 2 Hochtöner, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+, Radiozubehör: USB-Schnittstelle, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 18 Zoll mit Bereifung 235/45 R18, Räder: Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzbank im Verhältnis 40:20:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart Key und Startknopf, Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Steckdose (12 V), Türöffner innen in Chromoptik, Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen, Wegfahrsperre, Wischwasserdüsen beheizt, Wärmeschutzverglasung,

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 27.03.2026 bei Kilometerstand 35.135.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge hinten rechts Kratzer, erneuern (Bild 6); Felge vorne rechts Kratzer, erneuern (Bild 7);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kotflügel vorne links Beschädigt, (Bild 8); Tür vorne links Delle, (Bild 9); Motorhaube Steinschlag, (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.