

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00372689451



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	04/04/2024	65087 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Bleu		-
Nombre de portes		Generation
-		-
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Puissance	Thermique
	115 HP	
Energie	Type de véhicule	
Die se l		

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	01/07/2026	02/07/2026

Contrôles

Problèmes détectés		
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule
Echappement / Clarté	✓ Ok	✓ Ok

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture



	 		
002	Pneu / Avant Droit Indice devitesse : V / Marque de pneu : LAUFENN / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 50 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été	Usé	Echange
	 		
003	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
	 		
004	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
	 		
005	Baguette de pare-chocs / Avant Gauche	Rayure	Peinture
	 		
006	Pneu / Avant Gauche Indice devitesse : V / Marque de pneu : LAUFENN / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 50 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été	Usé	Echange
	 		
007	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation



 			
008	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
 			
009	Tapis / Avant Gauche	Br û lé	Smart repair
 			
010	Assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habillage : Combiné	Br û lé	Smart repair
 			
011	Entrée de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
 			
012	Cache Isofix / Arrière Gauche	Manquant	Echange
			
013	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
 			



014	Obturbateur de pare-chocs / Arrière	Cassé	Echange
			
015	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
016	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
017	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation
			
018	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

☒ Carnet de garantie

☒ Clé plip

☐ Filet de coffre

☐ Plage arrière
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)

☐ Carte mémoire

☐ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Filet de separation

☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages

☐ Clé anti-vol

☒ Cric

☒ Manuel d'utilisation

☒ Roue de secours



Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	L AUF ENN	205 / 50 / 17 / Été	2.3 mm
<i>Avant Droit</i>	L AUF ENN	205 / 50 / 17 / Été	2.7 mm
<i>Arrière Gauche</i>	T RAZANO	205 / 50 / 17 / Été	5.6 mm
<i>Arrière Droit</i>	T RAZANO	205 / 50 / 17 / Été	5.2 mm
<i>Arrière</i>		// / Été	3 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Usé




Pneu / Avant Droit / Usé



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Gauche / Usé



Pneu / Avant Gauche / Usé



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Tapis / Avant Gauche / Brûlé



Tapis / Avant Gauche / Brûlé



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure



Cache Isofix / Arrière Gauche / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Obturbateur de pare-chocs / Arrière / Cassé



Obturbateur de pare-chocs / Arrière / Cassé



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure