DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKF3DGX1 S1017864	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	Gris Vulkan
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-113-HM	Odometre	17 756 km
Modèle	Inconnu	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE












Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.7 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

3

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm