

# Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NXSY142407



## Descripción

|                                 |                                      |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Matrícula<br>2638NCN            | Fecha de matriculación<br>10/06/2025 | Kilometraje<br>32223 km   |
| Color<br>Gris                   | Año<br>-                             | Tapicería<br>Tela         |
| Número de puertas<br>5          | Numero de asientos<br>-              | Generation<br>-           |
| Tipo de carrocería<br>Compacto  | Desplazamiento de motor<br>1498 cc   | Transmisión<br>Automático |
| Tipo de combustible<br>Gasolina | Numero de velocidades<br>7           | Potencia Máxima<br>110 KW |

## Detalles del estado

|                                                  |                                 |                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Localización de la Inspección<br>SINTAX VALENCIA | Fecha del encargo<br>17/06/2026 | Fecha de peritación aprobada<br>17/06/2026 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|

## Mecánica

### Detected issues

|                  |      |                        |      |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound    | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok |                        |      |

## Daños y valoraciones

| #   | Elemento                     | Defecto   | Operación |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|
| 001 | Paragolpes / Delantero       | Rayado    | Aceptable |
|     |                              |           |           |
| 002 | Puerta / Delantero izquierdo | Ralladura | Aceptable |

|                                                                                     |                            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
|    |                            |            |              |
| 003                                                                                 | Aleta / Trasero Izquierdo  | Abolladura | Reparar      |
|    |                            |            |              |
| 004                                                                                 | Paragolpes / Trasero       | Ralladura  | Pintar       |
|    |                            |            |              |
| 005                                                                                 | Aleta / Trasero Derecho    | Abolladura | Reparar      |
|  |                            |            |              |
| 006                                                                                 | Puerta / Trasero Derecho   | Abolladura | Smart repair |
|  |                            |            |              |
| 007                                                                                 | Puerta / Delantero Derecho | Ralladura  | Smart repair |
|  |                            |            |              |

### Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

|                     |          |                 |      |
|---------------------|----------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Delantero Derecho   | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Trasero Izquierdo   | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |
| Trasero Derecho     | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 6 mm |

## Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Ralladura



Aleta / Trasero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura