DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY3 SS125497	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-975-DL	Odometre	18 043 km
Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Outillage de bord	✔
Cache bagages	✖

Documents techniques


Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔

Pneumatiques

Westlake 225/60/18 V Eté 5.6 mm

Westlake 225/60/18 V Eté 5.3 mm





Westlake 225/60/18 V Eté 6.5 mm

Westlake 225/60/18 V Eté 6.4 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

2



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-


8



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

7



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Westlake 225/60/18 V 5.6 Mm
PneuAVD Westlake 225/60/18 V 5.3 Mm
PneuARD Westlake 225/60/18 V 6.4 Mm
PneuARG Westlake 225/60/18 V 6.5 Mm