



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht



Bild 9 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BM QQ822E

FIN

KMHM241B6PA033670

Vertragsnummer	77969092
Auftragsnummer	ELSRM004660
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.06.2026, telefonisch
Besichtigung	25.06.2026 um 08:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.159,66 EUR	16.850,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.142,86 EUR	20.400,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.06.2026 um 08:45 Uhr durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 185 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Erhöhte Lackschichtdicke an Seitenteil hinten rechts und Türe vorne rechts.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Boris Alexander LIPINSKI, Birkenweg 7, 50226 Frechen
BM QQ822E
27.06.2023
27.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CE / IONIQ 6 53 kWh
HSN / TSN	8252 / ALC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241B6PA033670
Radstand	2950
Türen	5
Farbe	Blau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	37 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	42.216

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Zusätzliche Reifen:Hankook Ventus S1 Evo, 225/55R18 98W, 7/7/7/7mm.

Serienausstattung

Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüss (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 18.08.2025 bei Kilometerstand 29.865.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht, erneuern (Bild 9).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Studen
Tel. direkt 0221 17958-0
Tel. mobil 015222909862

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

BM QQ822E

FIN

KMHM241B6PA033670

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
02.06.2026, telefonisch.
25.06.2026, 08:45 Uhr, durch Herrn Frank Studen bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
25.06.2026
Vertragsnummer 77969092
Auftragsnummer ELSRM004660
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 185 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Erhöhte Lackschichtdicke an Seitenteil hinten rechts und Türe vorne rechts.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Zusätzliche Reifen: Hankook Ventus S1 Evo, 225/55R18 98W, 7/7/7/7mm.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Achsen / angetr. Achsen
zul. Gesamtmasse
Schlüssel-Nr.

27.06.2023
PKW
IONIQ 6 53 kWh
KMHM241B6PA033670
2 / 1
2280 kg
10342594

Letzte Zulassung
Hersteller
Türen
Maße Länge/Breite/Höhe
Radstand (mm)
HSN / TSN
Km-Stand abgelesen

27.06.2023
HYUNDAI
5
4855 / 1880 / 1495 (mm)
2950
8252 / ALC
42216

Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	37
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
Felgen	Elektrofz		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Blau / Uni
	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	43.900 EUR	Fz. Notierung	20.650 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			20.817 EUR

Serienausstattung

Serie: Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüsse (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	20.817 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 18.08.2025 bei Kilometerstand 29.865

Km-Korrektur

Km = 42216 Kateg.: 32 = 43200 Diff. = 984
 BZ2K = 0.2093 (AS = 0.694562 BS = -0.009977) **44 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht, erneuern (Bild 9)	829	anteilig	-394	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	829			-394 EUR

Zwischenwert 2 20.467 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-284 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				511 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	AO	-79 EUR
	vorne rechts	5 mm	AO	-79 EUR
	hinten links	5 mm	AO	-79 EUR
	hinten rechts	5 mm	AO	-79 EUR
Legende	A/ Ganzjahres / O Original / F Runflat			
				-89 EUR

Zwischenwert 3 20.378 EUR

Zwischenwert 4 20.378 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 16.861,00 EUR WD= 3.514,00 EUR VK= 20.375,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	14.159,66 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.690,34 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	16.850,00 EUR
 Verkaufswert	 ohne MwSt.	 17.142,86 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.257,14 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	20.400,00 EUR

Der Sachverständige
 Frank Studen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.