

CITROEN C1


Information véhicule

Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	[REDACTED]
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	Rouge
Modèle:	C1	NIV:	VF7PSCFB5KR534013
Type de carburant:	Essence	Puissance:	53 kW
Version:	C1(2) 3P E72 FEEL	Première immatriculation	12/02/2020
Kilométrage:	53184 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	①
Droite	③
Gauche	①
Intérieur	①
Toit & autres	①

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommmages

Aile ARD

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Antenne

Manque

E - Remplacer

Toit & autres



Bas de caisse ext D

Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Bas de caisse ext G

Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Boitier rétroviseur ext D

Griffe(s)
Acceptable
Droite



Intérieur

Sale
Nettoyer
Intérieur



Pare-chocs AV

Déformé / Forcé

LI - Réparer et peindre (complet)

Avant



Pneus

Avant Gauche

Eté

165/65/14/79/T

Autre

6,3 mm

Avant Droite

Eté

165/65/14/79/T

Autre

6,5 mm

Arrière Gauche

Eté

165/65/14/79/T

Autre

5,9 mm

Arrière Droite

Eté

165/65/14/79/T

Autre

5,8 mm

Contrôles

Cache bagages

Certificat immatriculation (original)

Couleur carrosserie

Galette

Moteur fonctionnant

Nbre clés télécommandes

Nbre sièges

Nombre appuis-têtes

Type de jantes (montées)

Oui Catégorie

Non Certificat immatriculation (original)

Rouge Cric

Oui Manuel d'utilisation

Oui Nature de peinture

1 Nbre clés total

4 Niveau carburant

4 Roue de secours

Tôle

Vehicule particulier

N/A

Oui

Oui

Opaque

2

100

P/A

Détails du NIV

ABS, AFU, ESP	Aide au démarrage en pente	Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Appuis-tête AR	Banquette AR rabattable fractionnable	Boîte à gants fermée
Boucliers peints couleur caisse	Climatisation manuelle	Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse	Détection de sous-gonflage	Direction assistée
Enjoliveurs 14" Star	ESP	Feux diurnes à LED
Fixations ISOFIX aux places AR	Garnissage Tissu Zebra Red	Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Limiteur de vitesse	Ordinateur de bord	Pack Electrique
Poignées de portes couleur carrosserie	Roue de secours type galette	Siège conducteur réglable en hauteur
Système audio MP3 2HP	Système audio MP3 4HP avec kit mains libres Bluetooth et prise USB	Teinte de caisse opaque Rouge Scarlett
Volant réglable en hauteur		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le vendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.