Voertuig rapport

Taxatiedatum: 02-11-2026

Volkswagen Golf 1.4 eHybrid Style
2020 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZCDZMW308199
Eerste registratie	16-10-2020
APK geldig tot	16-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	117.936 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	117.936 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	21
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	117.936 km	Ja

Opties & accessoires 13

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco separaat achter
- Apple CarPlay - Android Auto
- Armsteun voor
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Memory stoelen
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 2

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-


Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2025

Schades (16)

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Scheur
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+krasjes. +reflector ontbreekt. +kunststoflijst zit los.

Schade exterieur - Voor




Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter




Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
+eerder herstel.


Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Gerookt — +rooklucht.

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Diverse brandgaatjes.


Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch







Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig en rechter knipperlicht moet worden gecontroleerd.

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	6 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-10-2020	Eerste toelating	
05-06-2023	Registratie datum goedkeuring	
07-06-2023	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
07-06-2023		Particulier
20-11-2024		Autobedrijf
20-12-2024		Autobedrijf
20-12-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
16-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent | achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | airco separaat achter | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | chroom delen exterieur | comfortstoel(en) | connected services | cruise control adaptief | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | file assistent | full-LED koplampen | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | keyless start | kruisend verkeer detectie | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 17" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag

passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles | sfeerverlichting | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | velours bekleding | vermoeidheidsherkenning | vervolgbotsing preventie | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoel(en) met massagefunctie | zij airbag(s) voor

Extra foto's









