


Résumé

Détails

## Photos commerciales

Photos commerciales 

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant




Photo du siège avant gauche




Photo du coffre




Photo intérieur arrière





Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



## Caractéristiques

Véhicule 

Double de clé

Défaut(s) apparent(s)


Photo des clés du véhicule



Kilométrage

87307

## Rapport d'inspection



Éléments manquants  Remplacer

### Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VR3FBYHZLNY511518

### Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

## Techniques

Marque

PEUGEOT

Modèle

308

Date de première immatriculation (B)

28/02/2022

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

5

## Documents

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

## Extérieur

### Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

### Avant

État du spoiler de pare-choc avant


Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé  Peindre

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Défait(s) apparent(s)



Griffe / Rayé  Peindre

État de la poignée de porte avant droite

Défait(s) apparent(s)

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts



Griffe / Rayé  Peindre

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Défait(s) apparent(s)

État de la porte coulissante droite

Sans défauts



Griffe / Rayé  Peindre

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit


Sans défauts

Aile arrière droite

Défait(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts



Griffe / Rayé  Peindre

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défait(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé  Lustrer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Défait(s) apparent(s)

Porte arrière

Sans défauts



Griffe / Rayé  Lustrer

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette a arrière

Sas défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche


Défait(s) apparent(s)

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé  Lustrer

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défait(s) apparent(s)



Griffe / Rayé  Peindre

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sas défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

## Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes alu biton

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

défaut jante biton polychrome

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts



Griffes / Rayés  Réparer

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite




Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



État du pneu avant droit


Sans défauts

État de la jante avant droite

défaut jante biton polychrome

Enjoliveur avant droit

Sans défauts



Griffes / Rayés  Remplacer

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit


Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

défaut jante biton polychrome



Griffes / Rayés  Réparer

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit


Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

défaut jante biton polychrome


Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé  Réparer

Pare boue arrière gauche

Type d'équipement de secours

**Photo roue de secours ou équipement de secours**

Roue de secours



Cric

## Intérieur


Vitres électriques

Rétroviseurs électriques

Climatisation

GPS

**Photo du GPS navigation en marche**



Régulateur/limiteur de vitesse

Système d'aide au stationnement

**Photo du système d'aide au stationnement**



Toit vitré / panoramique

Toit ouvrant

Sièges à réglage électrique


Sièges chauffants

Sellerie

Intérieur avant

Habitacle

Défait(s) apparent(s)



État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Défait(s) apparent(s)



Fêlé / Fissuré / Craquelé

Remplacer

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

### Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot  
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide  
refroidissement, frein,  
Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts