

DEKRA Automobil GmbH
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hannover-Lahe
Rendsburger Str. 10
30659 Hannover
Telefon 0511 / 90110-0
Fax 0511 / 90110-80
E-Mail
hannover-lahe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Rene Müller
Tel. direkt 0511 90110-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

H CO197E

FIN

WAUZZZFZ4RP004058

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
23.06.2026, per Mail auf Wunsch des Leasinggebers.
29.06.2026, durch Herrn Rene Müller bei Firma Continental, Continental-Plaza 1,
30175 Hannover, im Beisein von Herr Schubert.
29.06.2026
Vertragsnummer 25354080
Auftragsnummer 31209800
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.283,00 EUR
-1.078,16 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.283,00 EUR
-1.078,16 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 132 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.11.2023	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 45 quattro	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZ4RP004058	HSN / TSN	0588 / BZW
Schlüssel-Nr.	10114907	Km-Stand abgelesen	60549
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	77	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe	Automatik /	Felgen	Elektrofz
Farbe	Grau	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 T	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O /F	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 T	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O /F	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 T	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O /F	4 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 T	Continental / EcoContact 6Q FR	S /O /F	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 101 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 101 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
255 / 50 R 19 107 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
255 / 50 R 19 107 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling Aluminium, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Progressivlenkung, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
4K5	Komfortschlüssel ohne Safelock
X-22366	Lackierung: Uni
PYH	Navigation: MMI Navigation pro
PYL	Paket: Assistenzpaket plus
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
PYA	Paket: Komfortpaket
PYU	Paket: Sicherheitspaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
55K	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht

9VD Radiozubehör: Audi sound system
 KA2 Rückfahrkamera
 4A3 Sitzheizung vorn
 VW6 Verglasung: Akustikverglasung für Türscheiben vorn
 QL5 Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 nächste Wartung: am 10 / 2027

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto	
1. Hochglanzalufelge hinten rechts, verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 9)	888,24	1.057	100	-888,24	-1.057
2. Reifen hinten rechts, beschädigt, erneuern (Bild 10)	189,92	226	100	-189,92	-226
Gesamt	1.078,16	1.283		-1.078,16	-1.283

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lackierung, Oberflächenkratzer (Aufbereitung),

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Rene Müller

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
29.06.2026	Schubert	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
29.06.2026	René Müller	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Hochglanzalufelge hinten rechts, verschrammt mit Materialabtrag



Bild 10 : Reifen hinten rechts, beschädigt

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	AUDI Q4 45 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	H -CO 0197E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFZ4RP004058
Vertrags-Nummer:	25354080	Erstzulassung:	08.11.2023
Internes KZ:	15050239	Kilometer-Stand:	60865
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**AUDI Q4 45 e-tron quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Kieselgrau Uni Polsterung: Stoff Index schwarz-silber Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 42.773,11

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Akustikverglasung für Türscheiben vorn	100,84
Assistenzpaket plus	1.084,03
Audi connect Navigation & Infotainment plus	0,00
Audi sound system	243,70
ENTFALL Funktionspaket	-277,31
Funktionspaket	277,31
Kieselgrau Uni	0,00
Komfortpaket	701,68
Komfortschlüssel	394,96
MMI Navigation pro	2.756,30
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	336,13
Räder, 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0 J + 9,0 J x 20, Reifen 235/50 + 255/45 R 20	1.134,45
Sicherheitspaket plus	571,43
Sitzheizung vorn	285,71
Stoff Index schwarz-silber	0,00
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 50.382,34

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.954,98

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.954,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 45 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2210	zul. Gewicht (kg):	2720

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25354080
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0197E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 45 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25354080
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0197E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 45 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.10.2025	36209	Wartungszusatzumfänge
09.10.2025	36209	Inspektion und Wartung
09.10.2025	36209	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer