



EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Pierre JACQUEMOT

Der Unterzeichner
bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ Variante Version

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3.1. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.2. Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.3. Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.4. Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt

und zur fortwaehrenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

: RENAULT

: LH2

: NOBUA4510000

: ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)

: IP-JLA1NOPD5A_002-VF1-1

: AT-JBA_1332P_0_001-VF1-1

: 2-VF1-E38

: RL-JLADM5A_300_000-VF1-1

: EV-JLAH5H50C09_000-VF1-1

: M1

: RENAULT S.A.S.

: 13-15 Quai Alphonse Le Gallo

: 92100 Boulogne-Billancourt

: France

: --

: VF1RLJ007UC314804

: 09/02/2022

: e6*2018/858*00003*07

: 15/12/2021

: Rechtsverkehr

: Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

06/04/2022

Leiter der Abteilung Homologation

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet : Ja

3.1. Allgemeiner Code der Dekoinnovation(en) : e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Dekoinnovation(en)

3.2.1. Einsparungen durch NEZF (falls zutreffend)

Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol : 7.5 l/100km

3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)

Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol : 5.7 l/100km

4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen

gemaess Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen

Niedrig 170 g/km

Mittel 129 g/km

Hoch 113 g/km

Kombiniert 137 g/km

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC, weighted)

Elektrische Reichweite (EAER)

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung-Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5

Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen (*)

35: (*) 215/60R17 (96)H ; 7J 17 - 35

35: (*) 215/55R18 (95)H ; 7J 18 - 35

0.2.1. (*) AL-BA-HR-MK-RS-SI-XK-MEGANE CONQUEST

Andere Laender : ARKANA

: Netn

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz

Abstandsradar

Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen

technische Parameter



KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN294480 WURDE ERSTELLT

3 / 4



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Sitzbezug vorn links, Brandloch




Bild 14 : Sitzbezug vorn links, Brandloch



Bild 15 : Hutablage, Aufnahme rechts gebrochen und nicht vollständig



Bild 16 : Hutablage, Aufnahme rechts gebrochen und nicht vollständig



Bild 17 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 18 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 19 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 20 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen




Bild 21 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 22 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 23 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen



Bild 24 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken
50 Dellen




Bild 25 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 28 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Felge vorn rechts, leichte Korrosion



Bild 30 : Felge hinten rechts, leichte Korrosion



Bild 31 : Felge hinten links, leichte Korrosion



Bild 32 : Felge vorn links, leichte Korrosion

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4595828
Hersteller Renault
Model Arkana
Variante Intens TCe 140 MHEV
Listenpreis 25.756,30
VIN VF1RJL007UC314804
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen M Y4004

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4595828 15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100720	12.01.2025	Stoßfänger vorne	3.859,15
2025112274	24.07.2025	Stoßfänger hinten	2.634,94

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 130 µm festgestellt.

Gemäß den vorliegenden Informationen seitens des Leasingnehmers, soll am Fahrzeug ein reparierter Schaden vorn sowie hinten vorhanden sein.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Arkana (2021->) / Arkana
			1.3 TCe 140 Intens (EURO
			6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL007UC314804
HSN / TSN	3333 / BNM	DAT Europa-Code®	017201560080001
DAT Marktindex	DE001 6260	Km-Stand abgelesen	100530
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	1332	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	WEISS / Uni / OVQXB	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 27.08.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 7x18 (Intens, glanzgedreht), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE KAT, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3"), Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2720 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schallpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, C-förmig, Türgriffe außen Wagenfarbe, Unterfahrschutz Chrom, satiniert, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
74904	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (EDC)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.06.2026 bei Kilometerstand 100.096
bis Wartung verbleiben:	29.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Sitzbezug vorn links, Brandloch, smart repair (Bild 14)
2. Hutablage, Aufnahme rechts gebrochen und nicht vollständig, erneuern (Bild 15, 16)
3. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorn rechts, leichte Korrosion,
Felge hinten rechts, leichte Korrosion,
Felge hinten links, leichte Korrosion,
Felge vorn links, leichte Korrosion,
Seitenteil hinten links, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 27, 28)
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 25, 26)