# Voertuig rapport

Taxatiedatum: 20-10-2026

**Citroen C3 1.0 PureTech Attraction**
2016 - 50 kW / 68 PK - Benzine - Handgeschakeld



| | |
|---|---|
| Kenteken | |
| Chassisnummer | VF7SCZMZ6FW646619 |
| Eerste registratie | 09-01-2016 |
| APK geldig tot | 05-02-2026 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 138.947 km |
| NAP check | Logisch |
| Ingeleverd op | 20-10-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 138.947 km |
| Import voertuig | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |
| Motorinhoud | 999 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Euroklasse | Euro 6 |
| CO2 emissie (g/km) | 102 |
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

| Bouwjaar | Vermogen | Brandstof |
|---|---|---|
| 2016 | 50 kW / 68 PK | Benzine |
| **Transmissie** | **Kilometerstand** | **BTW Voertuig** |
| Handgeschakeld | 138.947 km | Ja |

**Opties & accessoires** 2

Airco | Trekhaak

**Aanwezig bij voertuig** 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

**Voertuig service details**

| | |
|---|---|
| Laatste onderhoudsbeurt | 130024 |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Zomerbanden |
| Profieldiepte linksvoor | 1,6 – 3,6 mm (Matig) |
| Profieldiepte linksachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Profieldiepte rechtsvoor | 1,6 – 3,6 mm (Matig) |
| Profieldiepte rechtsachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band | - |
| Velgen | 15 |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

**Voertuig gegevens**

| | |
|---|---|
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 25 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-02-2021 |

## Schades (31)

### Schade exterieur - Voor

**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Inlakken




**Omschrijving**
Diverse krassen.

---

### Schade exterieur - Portier linksvoor

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken



**Omschrijving**
Geen

---

### Schade exterieur - Portier rechtsvoor

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken



**Omschrijving**
Geen

---

### Schade exterieur - Portier rechtsachter

**Soort schade**
DLT
**Oplossing**
Anders



**Omschrijving**
Geen

---

### Schade exterieur - Portier linksvoor

**Soort schade**
DLT
**Oplossing**
Anders



**Omschrijving**
Geen

---

### Schade exterieur - Voor

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Vervangen




**Omschrijving**
Geen

**Schade exterieur - Portier linksachter**

**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
+deukje.



**Schade exterieur - Linksvoor**

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken


**Omschrijving**
Geen



**Schade exterieur - Motorkap**

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
+krasje.



**Schade exterieur - Achter**

**Soort schade**
DLT
**Oplossing**
Anders


**Omschrijving**
Geen




**Schade exterieur - Voorruit**

**Soort schade**
Steenslag
**Oplossing**
Anders

**Omschrijving**
Geen



**Schade exterieur - Rechtsvoor**

**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen



**Schade exterieur - Portier rechtsachter**




**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Diverse deukjes en krasjes

---

**Schade exterieur - Dak**



**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade exterieur - Rechtsachter**





**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade exterieur - Achter**



**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
+diverse krassen.

---

**Schade exterieur - Achter**



**Soort schade**
Pitje
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade exterieur - Linksachter**



**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen

**Schade interieur - Bekleding**



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Gerookt — +rooklucht +schimmellucht. Diverse schimmel vlekjes.

---

**Schade interieur - Laadruimte**



**Soort schade**
Slijtage
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade interieur - Hemelbekleding**



**Soort schade**
Vlek
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade interieur - Achterbank**



**Soort schade**
Vlek
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade interieur - Voorstoel links**



**Soort schade**
Vlek
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Geen

---

**Schade interieur - Dashboard**



**Soort schade**
Slijtage
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Geen

**Schade interieur - Voorstoel rechts**

**Soort schade**
Vlek
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
Geen

---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
De motorsteun heeft weinig werking meer. Het rubber is af. De motorblok schud. Filmpje is aanwezig.

---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
De ventilator blijft draaien.

---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-





**Omschrijving**
Bandenspanning niet kunnen resetten.


---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-








**Omschrijving**
Tijdens beperkt testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd. Zoals: de auto heeft geen vermogen. De auto shud door een versleten rubber van 1 motorsteun en overslaand geluid, en de ventilator blijft draaien. De toerenteller gaat ook op en neer.

Technische schade - Technisch




**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
Onderhoud nodig.

---

Technische schade - Technisch



**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-

**Omschrijving**
De 2 voorste banden zijn winterbanden.

| | | |
|---|---|---|
| **Exterieur opmerking** | 18 gemelde schade | - |
| **Banden en velgen opmerking** | 0 gemelde schade | - |
| **Interieur opmerking** | 7 gemelde schade | - |
| **Technisch opmerking** | 6 gemelde schade | - |
| **Externe opmerking** | - | |

**RDW geschiedenis**

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|---|---|---|
| 09-01-2016 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Particulier |
| 29-11-2019 | | Autobedrijf |
| 02-01-2020 | | Importeur |
| 29-01-2020 | | Autobedrijf |
| 08-06-2020 | | Particulier |
| 08-12-2023 | | Autobedrijf |
| 17-12-2023 | | Autobedrijf |
| 27-02-2024 | | Overig zakelijk |
| 31-07-2025 | Laatste tenaamstelling | Particulier |
| 05-02-2026 | APK vervaldatum | |
| 27-06-2026 | Ongeldig met onbekende status | |

**Fabrieksopties (waarschijnlijk)**

achterbank in delen neerklapbaar | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | passagiersairbag | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | zij airbag(s) voor

**Extra foto's**









