


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS3 P6063578	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	74 224 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	11.02.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6769377	Datum der Bewertung	12.02.2026
Datum Beauftragung	11.02.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



### Fahrzeugausstattung


### Lose Teile

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Inspektion	✗








### Reifen



### Schadendetails

1		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>

## DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>
3		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	36,34€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	7,00€	Gesamtkosten	43,34€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>43,34€</b>
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
7		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
8		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-

