

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEZF-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	189 g/km	8.3 l/100 km
Außerorts:	122 g/km	5.4 l/100 km
Kombiniert:	147 g/km	6.5 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	N/A
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	229 g/km	10.1 l/100 km
Mittel	166 g/km	7.3 l/100 km
Hoch	143 g/km	6.3 l/100 km
Höchstwert	171 g/km	7.5 l/100 km
Kombiniert:	169 g/km	7.5 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H:7.5Jx17x50.5 235/55R18 Min 96H:7.5Jx18x50.5 235/50R19 Min 96H:7.5Jx19x50.5

245/45R20 Min 96H:8Jx20x50.5 245/40R21 Min 96H:8Jx21x50.5 M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

Vollständige i

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

0.11 mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)

20211209
(Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

Johan Bogren
(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radsstand: 2702 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2702 mm 2-3: 4425 mm 3-4: 4425 mm
5. Länge: 1873 mm
6. Breite: 1632 mm
7. Höhe: 1632 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1625 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1684 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2120 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1090 kg 2. 1090 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3720 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichelanhängers: 1600 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 1600 kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumaschinebezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B3154T2 Fremdzündung, Viertakt.
22. Arbeitsverfahren: Nein
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des (Elektro-)Hybridantriebs: 3 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1477 cm³
25. Hubraum: Benzin
26. Kraftstoff:
- 26.1. Einstoßmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoßmotor Fahrzeug mit Einstoßbetrieb
27. Höchstleistung: 120 kW bei 5500 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
28. Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe ausfüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.502
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/50R19 103V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 71 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Drive-by: 67 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 1757 kg
- 47.1.2 Prüfmasse: 2.560 m²
- 47.1.2.1 Querschnittsfläche: 116.2 N
- 47.1.3 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftflusses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: 0.008 N/(km/h)
- 47.1.3.0 Fahrwiderstandskoeffizienten: 0.04328 N/(km/h)²
- 47.1.3.1 f₀: 116.2 N
- 47.1.3.2 f₁: 0.008 N/(km/h)
- 47.2 f₂: 0.04328 N/(km/h)²
- 47.2.1 Fahrzeugtyp: 3b
- 47.2.2 Fahrzeugklasse: N/A
- 47.2.2.1 Miniatursensorfaktor (f_{sc}): No
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
237.5	34.8	28.8	24.4		0.15	0.71 E+11

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffiz.): m⁻¹**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

- Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km
- Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Fahrbereifung




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Fahrersitz Sitzbezug verschmutzt



Bild 16 : Fahrersitz Sitzbezug verschmutzt



Bild 17 : Beifahrersitz Sitzbezug verschmutzt



Bild 18 : Beifahrersitz Sitzbezug verschmutzt



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts Kratzer



Bild 20 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4356190
Hersteller	Volvo
Model	XC40
Variante	R Design T3
Listenpreis	40.663,85
VIN	YV1XZ15VDN2717993
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	BL S5388

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4356190

04.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116862	16.11.2025		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.02.2022	Letzte Zulassung	03.02.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC40 (2017->) / XC 40 T3 2WD R-Design (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZ15VDN2717993
HSN / TSN	9101 / BOY	DAT Europa-Code®	019100760060005
DAT Marktindex	DE006 6243	Km-Stand abgelesen	41892
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1477	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	BLACK SOLID / Uni / 2-Schicht / 01900
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Audiobedienung am Lenkrad, Auspuffendrohr trapezförmig in Heckschürze integriert, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Business-Paket, Dach in Kontrastfarbe, Dachhimmel Anthrazit, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenten-System: Connected Safety, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenten-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Hotspot (WLAN-Router integriert), Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Cutting Edge, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Motor 1,5 Ltr. - 120 kW KAT, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2702 mm, Red Key, Reifen 235/55 R18 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Teilleder Nappa, Sport-Pedalerie, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfußmatten SPORT, USB-Schnittstelle, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
25634	Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
42938	Fahrassistenten-System: Pilot Assist
22707	Frontscheibe heizbar
39898	Induktionsladeschale für Smartphone

4200	Laderaum-Paket Pro
50046	LM-Felgen 7,5x19 (5-Doppelspeichen R-Design, Diamantschnitt / Graphitoptik)
3534	Parkassistent-Paket
68707	Reserverad als Notrad
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
38010	Türsicherungssystem hinten elektrisch

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06.03.2027 bei Kilometerstand 40.285
bis Wartung verbleiben:	28.393 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrersitz Sitzbezug verschmutzt, reinigen (Bild 15, 16)
2. Beifahrersitz Sitzbezug verschmutzt, reinigen (Bild 17, 18)
3. Stoßfängerverkleidung vorne rechts
Kratzer, smart repair (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront und Windschutzscheibe
mehrere leichte Steinschläge,