Matrícula:	**4662-LXY**	Kilometraje:	**171423**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VR3FBYHZTNY533787**	Fecha de puesta en circulación:	**18/05/2022**	Lugar de peritaje:	**Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA**
Marca:	**PEUGEOT**			Fecha de peritación:	**21/10/2026 0:00:00**
Modelo:	**308**				
Versión:	**5P Active Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 berlina con portón 96kW 5P automática**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**Automático**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **205/55/16/91 V**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**






















Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 02**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**No**

GPS Gran pantalla color	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Tapizado Asiento Del IZ	Agujero	Reemplazar




Guarnición Puerta Del IZ | Rayado | Reemplazar




Puerta Delant Iz | Rayado | Reparar + Pintar




Llanta Alu Del Iz | Rayado | Importe




Aleta Del Dr | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar





Llanta Alu Del Dr | Rayado | Importe




Caja Retrov Ext DR | Rayado | Reparar + Pintar




Puerta Tras Dr | Abolladuras | Reparar + Pintar

Llanta Alu Tras Dr	Rayado	Importe




Alerón trasero	Rayado	Pintar




Neumáticos	Sin Daños	Control

