



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Stoßfänger hinten, Zierleiste, zerkratzt

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **TBB LW710** **FIN** **KNAC481AFP5606312**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.06.2023	Letzte Zulassung	29.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Limousine
	Elektro 77,4 kWh GT Line		
	2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFP5606312	HSN / TSN	2233 / ABA
DAT Europa-Code®	014251000350002	DAT Marktindex	DE002 6395
Km-Stand abgelesen	31797	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	56
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	SNOW WHITE
			PEARL(SWP) / SWP
Polster / Farbe	Teilleider / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 23.06.2026 (Besichtigung 23.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		59.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		4.640,21 EUR
Listenneupreis gesamt		64.630,21 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		33.618,69 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 47000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 31797 / -15203		
Laufleistungskorrektur	+	1.380,61 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	45,49 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		35.044,80 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	2.057,61 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		37.102,42 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	98,26 EUR
Zwischensumme I		37.200,68 EUR
Anpassungsfaktor	-	1.674,03 EUR
Zwischensumme II		35.526,65 EUR
Reparaturkosten (mit 49,82 EUR MwSt.)	-	312,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 5.622,51 EUR MwSt.)		35.225,00 EUR
Handelsspanne (mit 719,03 EUR MwSt.)	-	4.505,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 4.903,48 EUR MwSt.)		30.720,00 EUR
		30.711,25 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	1.789,76*			1.045,58
11718	Sonderlackierung Snow White Pearl	949,62*			219,55
2104	Sound-Paket	900,83*			208,27
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*			584,21
Summe Sonderausstattung		4.640,21			2.057,61 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten, Zierleiste, zerkratzt, smart repair (Bild 10)	125	100	-125,00	
2. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 7)	62	100	-62,00	
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9)	125	100	-125,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	312			-312,00 EUR

Der Sachverständige
Franz Kolletzki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Würzburg
Louis-Pasteur-Str. 9
97076 Würzburg
Telefon 0931 / 27088-0
Fax 0931 / 27088-88
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Franz Kolletzki
Tel. direkt 0931 27088-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

TBB LW710

FIN

KNAC481AFP5606312

Vertragsnummer	27070172
Auftragsnummer	ELSRM004745
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026
Besichtigung	23.06.2026 um 10:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.815,13 EUR	30.720,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.600,84 EUR	35.225,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 10:45 Uhr durch Herrn Franz Kolletzki bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg, im Beisein von Herrn Wachter.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor. Die Ausstattung wurde über die FIN-Abfrage ermittelt und kann nicht eindeutig abgeglichen werden.

Bremsscheiben hinten Verschleißgrenze beachten!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Bernhard WACHTER, Buchenweg 16, 97944 Boxberg
TBB LW710
29.06.2023
29.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh GT Line 2WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFP5606312
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	SNOW WHITE PEARL(SWP)
Lackierung	SWP
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	31.797

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistent-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung (sensorgesteuert), Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Pedale

Aluminium, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitzbelüftung vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Sonderlackierung Snow White Pearl, Sound-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 16.06.2025 bei Kilometerstand 20.219.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten, Zierleiste, zerkratzt, smart repair (Bild 10); Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 7); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Franz Kolletzki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.