

Kia EV6 Plus 77.4 kWh
2022 - 168 kW / 228 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	KNAC381AFN5056560
Eerste registratie	13-07-2022
APK geldig tot	13-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	125.086 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	16-07-2026
Definitieve kilometerstand	125.086 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar 2022	 Vermogen 168 kW / 228 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 125.086 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera	Airco	Head-Up Display	Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen
Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Xenon	

Aanwezig bij voertuig 5

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	91182
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Merk band	hankook
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Blauw
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2027

Schades (22)

Andere - Andere

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders



Omschrijving
In-en/of exterieur, Gebruikssporen., Diverse

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Band RA, Profieldiepte, Vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg
linksachter

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Band LA, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Scherm LV, Krassen, Spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Portier LV, Deukje(s) + krasje(s), Herstel /spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Sierlijst scherm LV, Kras(jes), Polijsten / inlakken

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Portier LA, Deukje(s) + krasje(s), Herstel /spuiten

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Scherf LA, Krassen, Spuiten

Andere - Andere

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Middenconsole, Beschadigd, Kunststofherstel

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper V, Krasjes, Spotrepair

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Roest

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Motorkap, Roestvorming, Herstel /spuiten

Andere - Andere

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Kentekenplaat Houder, Beschadigd, Vervangen



Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Voorruit, Ster / barst, Vervangen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Portier RV, Deukjes, Restyle 2x

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Portier RA, Deukjes, Restyle 3x

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Instap RA, Krasjes, Polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg RA, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Bumper A, Krassen, Spuiten

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

Nader onderzoek



Omschrijving

Compressor / vulmiddel, Manco, Vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Achterklep, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Hemelbekleding, Vlekjes, Reinigen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur

Oplossing

Kunststof reparatie



Omschrijving

Stoel RV (bekleding), Scheur, Bekledingreparatie

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade 235/55/R19

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-06-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
13-07-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
10-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
13-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterbank met armsteun en skiluiik
- achterbank verstelbaar
- achterbank verwarmd
- achteruitrij assistent
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- audio installatie premium
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots herkenning en activatie
- bots waarschuwing systeem
- buitensp.elekt.r.verstel -verwarmb.+inklapbaar
- buitenspiegels elekt.r. met geheugen
- buitenspiegels in andere kleur
- centrale airbag voor
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoekdetectie met correctie
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- file assistent
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- kunstlederen bekleding
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 19"
- multimedia scherm standaard
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- sfeerverlichting
- spraakbediening
- stoel ventilatie voor

stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuur verwarmd	stuurbekrachtiging	uitstap waarschuwing
Vehicle-to-load	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning	vervolgbotsing preventie	
volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen in hoogte verstelbaar	voorstoelen verwarmd	warmtepomp	
warmtewerend glas	zij airbag(s) voor	zwarte (glans) exterieur delen	zwarte glans (piano)lak interieur afwerking	

