


DEKRA Automotive Solutions

**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación 22/06/2022	Color	Azul Clebes
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	164 844 km
Modelo	3008 Allure Pack BlueHDi 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

**Detalles de Inspección**

Parque







**Elemento extraíble**


**Documento técnico**

**Neumáticos**

**Daños externos**

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Carcasa de retrovisor
		Posición	Delantero			Posición	Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Aleta	4		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	Delantero Derecho			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

**Otros Daños**

5		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-