Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: W1K2971211A009778)





MERCEDES-BENZ EQS 350 LUXURY LINE AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	120827 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2490 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	99%	**Aandrijving**	Achter		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	321 cm
Datum eerste toelating	19-05-2022	**Vermogen**	215 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	19-05-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	27-05-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

achterasbesturing, Anti Blokkeer Systeem, adaptief demping systeem, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, airco separaat achter, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, audio installatie premium, automatische snelheidsbegrenzing ISA, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels met verlichting, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, centrale airbag voor, chroom delen exterieur, comfortstoel(en), connected services, DAB, dodehoekdetectie met correctie, draadloze telefoonlader, elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrisch glazen panorama-dak, file assistent, bots waarschuwing systeem, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), kruisend verkeer detectie, kunstlederen bekleding, lichtmetalen velgen 5-spaaks 20", laser LED koplampen, LED achterlichten, lendesteun(en) verstelbaar, luchtvering, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map + hard disk, achterbank neerklapbaar, oplaadmogelijkheid, parkeer assistent, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, rijstrooksensor met correctie, rondomzicht camera, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, schakelpaddles, sfeerverlichting, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), stuur multifunctioneel, stuur nappaleder, stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, WiFi, zijairbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 21 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Navigatie CD/DVD	✔ Publieke laadpaalkabel
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Yokohama	255/45 R20
RV	5 mm	Zomer	Yokohama	255/45 R20
LA	3 mm	Zomer	Yokohama	255/45 R20
RA	3 mm	Zomer	Yokohama	255/45 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Ja, als taxi

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed


Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Dakstijl links
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Sleutel
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur