

Citroen

C4 NUEVO Á«-C4 ELÁCTRICO 100KW

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VR7BCZKXCPE021850



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
5666MGN	28/04/2023	31924 km
Color	Año	SOH (%)
Negro	-	Tela
Neumáticos adicionales	Incidencias detectadas	Generation
5	-	-
Informe de inspección de campo firmado	Transmisión	Descargar PDF
Compacto	Automático	5
Potencia Máxima		
100 KW		

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha de inspeccion	Carrocería
SINTAX VALENCIA	27/07/2026	28/07/2026

Mecánica

Incidencias detectadas

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair

002	Neumático / Delantero Izquierdo Símbolo de velocidad : H / Marca de neumáticos : MICHELIN / Ancho : 195 mm / Perfil : 60 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Desgarro	Sustitución
			
003	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			
004	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
005	Capó / -	Abolladura	Aceptable
			
006	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
			
007	Techo / -	Abolladura	Aceptable
			
008	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar

				
009	Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo		Abolladura	Reparar
				
010	Poste de techo A / B / C / Izquierda		Abolladura	Smart repair
				
011	Puerta / Trasero Izquierdo		Abolladura	Reparar
				
012	Aleta / Trasero Izquierdo		Abolladura	Reparar
				
013	Paragolpes / Trasero		Ralladura	Pintar
				
014	Moldura de paragolpes / Trasero		Ralladura	Pintar
				

015	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
016	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
 			
017	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
  			
018	Travesaño de la puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
019	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			

Contrato

- ☒ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☒ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	195 / 60 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	195 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	195 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	195 / 60 / 18 /	5 mm

Fotos




Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Contrato / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Contrato / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Contrato / Cubierta de carga



Contrato / Kit de reparación de neumáticos compresor



Contrato / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Contrato / Manual de instrucciones



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Neumático / Delantero Izquierdo / Desgarro



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Poste de techo A/ B / C / Izquierda / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Travesaño de la puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura