

Ford Mustang Mach-E Extended AWD 98 kWh

2021 - 258 kW / 351 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken

Chassisnummer WF0TK3SUXMMA48516

Eerste registratie 29-12-2021

APK geldig tot 29-12-2027

BTW Voertuig Ja

Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand 167.420 km

NAP check Logisch

Ingeleverd op 14-07-2026

Definitieve kilometerstand 167.420 km

Import voertuig Nee

Teruggaaf bij export Ja

Verhuisgoed Nee

Taxi Nee

Motorinhoud -

Aantal cilinders 0

Euroklasse Z

CO2 emissie (g/km) -

Type voertuig Personenvoertuig

Aandrijving Vierwiel



Bouwjaar

2021



Vermogen

258 kW / 351 PK



Brandstof

Elektrisch



Transmissie

Automaat



Kilometerstand

167.420 km



BTW Voertuig

Ja

Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera

Airco

Cruise control

Klimaatregeling

LED verlichting

Lichtmetalen velgen

Metallic lak

Navigatie

Parkeersensoren

Stoelverwarming

Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 6

Instructieboekje

Hoofdsleutel

Onderhoudsboekje

Reservesleutel / digitale sleutel

Laadkabel

Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt 117984

Distributieriem / ketting vervangen -

Type band Winterbanden

Profiel diepte linksvoor > 3,6 mm (Goed)

Profiel diepte linksachter > 3,6 mm (Goed)

Profiel diepte rechtsvoor > 3,6 mm (Goed)

Profiel diepte rechtsachter > 3,6 mm (Goed)

Merk band goodyear

Velgen -

Band breedte -

Band hoogte -

Voertuig gegevens

Type voertuig

Personenvoertuig

Aantal deuren

5

Carrosserie

SUV

Kleur

Rood

Aandrijving

Vierwiel

Bijtellingspercentage

12 %

Bijtellingspercentage geldig tot

01-01-2027

Schades (9)

Schade exterieur – Portier linksachter


Soort schade
Anders
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Sierlijst scherm LV, Kras(jes), Spuiten

Schade exterieur – Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Bumper V, Krasjes, Spotrepair

Schade exterieur – Motorkap


Soort schade
Anders
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Motorkap, Steenslag, Inlakken

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Portier RV, Deukjes, Restyle 2x

Schade banden / velgen – Band / velg rechtsachter


Soort schade
Gebroken
Oplossing
Reparatie



Omschrijving
Velg RA, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur – Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsen



Omschrijving
Scherm RA, Krasjes, Polijsten


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Bumper A, Krassen, Spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Sierlijst scherm LA, Kras(jes), Spuiten


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Portier LV, Deukje, Restyle

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade 225/55/R19

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-12-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
29-12-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
31-12-2021		Autobedrijf
15-07-2022		Lease
03-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
29-12-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterspoiler
- achteruitrij assistent
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels met verlichting
- carbonafwerking interieur
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- draadloze telefoonlader
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- geluidsimulator
- geluidsisolerend glas
- grootlichtassistent
- hemelbekleding donker
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- koplampen adaptief
- kunstlederen bekleding
- LED achterlichten

LED dagrijverlichting	LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 19"	
multimedia scherm groot	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	
parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor
rijstrooksensor met correctie	sfeerverlichting	side-skirts	spraakbediening	stuur verwarmd
vermoeidheids herkenning	verwarmde voorruit	volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	
zij airbag(s) voor	zwarte (glans) exterieur delen			

